




## SERVICEPROTOKOLL

Arbetsordernr:	Kund: 	Kundnr:
Fabrikat/Modell: Schaefer Phantom		
Motor: VP 270 GXI	Motornummer:	
Motortimmar: -	Drevnr:	

Kod	Checklista standar service	OK	Ej OK se sid 2
1.1	Byte motorolja och filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Byte olja drev/växelhus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Byte bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	Kontroll offeranoder, ev. byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Kontroll drivknut/Avgasdamasker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Kontroll propeller glapp/skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Kontroll bränsleledningar skador/läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Kontroll/slitage Styrning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Kontroll powertrim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Kontroll trimplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	Motor: datoruppkoppling/kontroll felkoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	Motor: kontroll utvändig täthet/renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Motor: kontroll reglagewirar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Motorrum: kontroll/justering olje-/vätskenivåer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Hjälpaggregatsrem/Generatorrem: kontroll/justering/ev. byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	Nollställning servicelampa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Elektronik batterikontroll fastsättning och voltspänning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Elektronik: kontroll lanternor, signalhorn, motorrumsfläkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Elektronik: kontroll instrument	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	Serviceregistrerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	Noteringar från ev. provkörningsprotokoll upptagning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kod	Checklista utökad service	OK	Ej OK se sid 2
9.1	Motor: byte offeranoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Motor: byte hjälpaggregatsrem/generatorrem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Motor: byte impeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Motor: byte termostat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Motor: byte tändstift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Checklista Vinterställning - konservering		OK	Ej OK se nedan
10.1	Motor glykolkörd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Toalett konserverad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Elverk/AC Glykolkörda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	VVB /vattensystem tömt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Bränslestabilisering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Batteripoler avlyfta, batteri laddat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7	Förvaring drev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8	Dyvika urtagen, samt återmonterad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9	Sötvattensystem fryspunkt:	-30 C	

## AVVIKELSERAPPORT

Kod	Rekommenderade åtgärder

Tack för att vi fått utföra servicearbeten på er båt! Eventuella uppmärksammade brister finns angivna ovan i avvikelserapporten med noteringar om åtgärder som vi rekommenderar att utföra för att hålla båten i ett fortsatt gott skick.

Önskar ni att vi åtgärdar dessa brister ber vi er kontakta oss snarast möjligt, dock senast den 1 december för att vi ska kunna garantera att arbetena blir utförda innan den 1 maj.

Samma datum gäller för eventuella andra arbeten ni önskar gjorda under vintern. Detta är extra viktigt om båten förvaras hos oss och ni önskar tidig sjösättning.

Service utförd av Marintekniker:

Sign:

Datum: 2022-10-24



## SERVICEPROTOKOLL

Arbetsordernr: 5922	Kund:	Kundnr:
Fabrikat/Modell: Schaefer Phantom		
Motor: VP270GXI-E V8	Motornummer:	
Motortimmar: Error	Drevnr:	

Kod	Checklista standar service	OK	Ej OK se sid 2
1.1	Byte motorolja och filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Byte olja drev/växelhus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Byte bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	Kontroll offeranoder, ev. byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Kontroll drivknut/Avgasdamasker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Kontroll propeller glapp/skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Kontroll bränsleledningar skador/läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Kontroll/slitage Styrning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Kontroll powertrim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Kontroll trimplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	Motor: datoruppkoppling/kontroll felkoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	Motor: kontroll utvändig täthet/renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Motor: kontroll reglagewirar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Motorrum: kontroll/justering olje-/vätskenivåer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Hjälpaggregatsrem/Generatorrem: kontroll/justering/ev. byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	Nollställning servicelampa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Elektronik batterikontroll fastsättning och voltspänning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Elektronik: kontroll lanternor, signalhorn, motorrumsfläkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Elektronik: kontroll instrument	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	Serviceregistrerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	Noteringar från ev. provkörningsprotokoll upptagning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kod	Checklista utökad service	OK	Ej OK se sid 2
9.1	Motor: byte offeranoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Motor: byte hjälpaggregatsrem/generatorrem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Motor: byte impeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Motor: byte termostat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Motor: byte tändstift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Checklista Vinterställning - konservering		OK	Ej OK se nedan
10.1	Motor glykolkörd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Toalett konserverad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Elverk/AC Glykolkörda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	VVB /vattensystem tömt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Bränslestabilisering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Batteripoler avlyfta, batteri laddat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7	Förvaring drev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8	Dyvika urtagen, samt återmonterad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9	Sötvattensystem fryspunkt:	-45 C	

## AVVIKELSERAPPORT

Kod	Rekommenderade åtgärder
6.3	Kunde inte se några timmar.

Tack för att vi fått utföra servicearbeten på er båt! Eventuella uppmärksammade brister finns angivna ovan i avvikelserapporten med noteringar om åtgärder som vi rekommenderar att utföra för att hålla båten i ett fortsatt gott skick.

Önskar ni att vi åtgärdar dessa brister ber vi er kontakta oss snarast möjligt, dock senast den 1 december för att vi ska kunna garantera att arbetena blir utförda innan den 1 maj.

Samma datum gäller för eventuella andra arbeten ni önskar gjorda under vintern. Detta är extra viktigt om båten förvaras hos oss och ni önskar tidig sjösättning.


Service utförd av Marintekniker: Arvid Pettersson

Sign: AP

Datum: 2024-10-03



## SERVICEPROTOKOLL

Arbetsordernr: 1436	Kund: 	Kundnr:
Fabrikat/Modell: Schaefer Phantom 245		
Motor: Volvo Penta 5,7 GXI	Motornummer: 4012140345	
Motortimmar:	Drevnr:	

Kod	Checklista standar service	OK	Ej OK se sid 2
1.1	Byte motorolja och filter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Byte olja drev/växelhus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Byte bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	Kontroll offeranoder, ev. byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Kontroll drivknut/Avgasdamasker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Kontroll propeller glapp/skador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Kontroll bränsleledningar skador/läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Kontroll/slitage Styrning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Kontroll powertrim	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Kontroll trimplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	Motor: datoruppkoppling/kontroll felkoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1	Motor: kontroll utvändig täthet/renhet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2	Motor: kontroll reglagewirar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3	Motorrum: kontroll/justering olje-/vätskenivåer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4	Hjälpaggregatsrem/Generatorrem: kontroll/justering/ev. byte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	Nollställning servicelampa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Elektronik batterikontroll fastsättning och voltspänning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2	Elektronik: kontroll lanternor, signalthorn, motorrumsfläkt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3	Elektronik: kontroll instrument	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1	Serviceregistrerad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1	Noteringar från ev. provkörningsprotokoll upptagning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kod	Checklista utökad service	OK	Ej OK se sid 2
9.1	Motor: byte offeranoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Motor: byte hjälpaggregatsrem/generatorrem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Motor: byte impeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4	Motor: byte termostat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5	Motor: byte tändstift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Checklista Vinterställning - konservering		OK	Ej OK se nedan
10.1	Motor glykolkörd	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Toalett konserverad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3	Elverk/AC Glykolkörda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4	VVB /vattensystem tömt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5	Bränslestabilisering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	Batteripoler avlyfta, batteri laddat	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7	Förvaring drev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8	Dyvika urtagen, samt återmonterad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9	Sötvattensystem fryspunkt:		C

## AVVIKELSERAPPORT

Kod	Rekommenderade åtgärder

Tack för att vi fått utföra servicearbeten på er båt! Eventuella uppmärksammade brister finns angivna ovan i avvikelserapporten med noteringar om åtgärder som vi rekommenderar att utföra för att hålla båten i ett fortsatt gott skick.

Önskar ni att vi åtgärdar dessa brister ber vi er kontakta oss snarast möjligt, dock senast den 1 december för att vi ska kunna garantera att arbetena blir utförda innan den 1 maj.

Samma datum gäller för eventuella andra arbeten ni önskar gjorda under vintern. Detta är extra viktigt om båten förvaras hos oss och ni önskar tidig sjösättning.

Service utförd av Marintekniker:	Sign:	Datum: 2021-10-18
----------------------------------	-------	-------------------

**Mälardalens Maskinservice AB****Kostnadsförslag**

25915

Datum  
2025-05-22

Vår referens

Märke/Modell  
DP-SM 1:78Ägare  
V-HOLMS MARINA ABEr referens/Skadenr  
HÄMTAS

Årsmodell

Regnr  
STALL

Kundnr

Betaltare  
V-HOLMS MARINA ABESTLANDSVÄGEN 3  
185 34 WAXHOLMBokad datum  
2025-05-23, 07:00

Kostnadsförslaget är giltigt t. o. m. 2025-06-13

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
145	GRUNDKÖRNING, KOSTNADSFÖRSLAG. DREVET HÄMTAS I WAXHOLM. PROPELLRAR PÅ V KONTOR SNR 42021222666 DREV FRAKT	2,00	795,00		1590,00
	----- SKADADE PROPELLRAR RF F5 1ST REP DEN ANDRA GÅR EJ ATT LAGA. SKÄDDA SKADAD EXENTERKOLV KORROSSIONSSKADAD SPLINESHYLSA VRIDEN INRE PROPELLERAXEL KROKIG 0,15MM INGA SYNLIGA SKADOR DREVSATSER KONA SLITEN BLANK INGET SYNLIGT SPÅN I OLJAN LAGER NORMALA OK PAKETNR: DPSM-OP OMPACKNING AV DREV: BYTE AV P-BOXAR OCH TÄTNINGAR. KONTROLL LAGER OCH KUGGHJUL. RENGÖRING FRÅN SPALTKORROSION.				
3852272	TÄTNING S	1,00	527,20		527,20
967344	O-RING K	1,00	88,70		88,70
3852959	O-RING	1,00	86,30		86,30
3852866	O-RING	1,00	77,30		77,30
Fortsättning på nästa sida...					

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
Fakt avg	Belopp töre moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Belopp att betala

**Mälardalens Maskinservice AB**Post  
Box 1183  
721 29 VÄSTERÅS  
Godkänd för F-skattBesök  
Badelunda-Myrby 12  
725 96 VÄSTERÅS  
info@mmsab.se  
swichnr:1232252971Telefon  
+46-2128053  
Swish  
1232252971VAT nr: SE556663672501  
BIC (Swift): SWEDSESS  
Iban nr: SE67 8000 0842 4498 3750 1239**Plusgiro****Bankgiro**  
5847-4511

# Mälardalens Maskinservice AB

## Kostnadsförslag

25915

Sida: 2/

Regnr  
STALL

Kundnr

Datum  
2025-05-22

Vår referens

Årsmodell

Märke/Modell  
DP-SM 1:78Ägare  
V-HOLMS MARINA ABBetalare  
V-HOLMS MARINA ABESTLANDSVÄGEN 3  
185 34 WAXHOLMESTLANDSVÄGEN 3  
185 34 WAXHOLMEr referens/Skadenr  
HÄMTASBokad datum  
2025-05-23, 07:00

Kostnadsförslaget är giltigt t. o. m. 2025-06-13

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
3852304	HYLSA	1,00	206,00		206,00
853807	TÄTNINGSRING S	1,00	209,00		209,00
853808	TÄTNINGSRING S	1,00	228,00		228,00
3854625	O-RING S	1,00	42,10		42,10
946438	O-RING	1,00	28,20		28,20
3854624	O-RING S	1,00	42,10		42,10
925093	O-RING K	1,00	73,00		73,00
851407	TÄTNINGSRING S	2,00	200,00		400,00
853868	TÄTNINGSRING S	1,00	289,00		289,00
942871	SPRINTBULT S	1,00	150,00		150,00
973593	FJÄDRANDE RÖRPINNE S	1,00	44,20		44,20
3852317	PACKNING S	1,00	86,30		86,30
3852045	O-RING K	1,00	49,70		49,70
3855081	O-RING K	1,00	16,60		16,60
22479650	TRANSMISSIONSOLJA	2,40	319,00		765,60
MILJÖAVGIFT/1	MILJÖAVGIFT TRANSMISSION	2,40	4,00		9,60
3807613	GLIDHYLSA	1,00	4384,00		4384,00
3852390	LAGER S	2,00	162,00		324,00
DP-SM UV	SVETS O LACK UNDERHUS	1,00	5500,00		5500,00
3851205 BEG	PROPELLER AXEL BEG	1,00	11465,00	40,00	6879,00
183272	NÅLRULLAGER K	1,00	144,00		144,00
DP-SM	ARBETE ENL KOSTNADSFÖR				7160,00
3856008	MANÖVERPINNE S	1,00	2583,00		2583,00
	REPARATION ENL KOSTNADSFÖRSLAG. PROVTRYCKNING,PÅFYLLNING AV OLJA TESTKÖRNING I PROVBÄNK.				

Fortsättning på nästa sida...

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

Belopp att betala

### Mälardalens Maskinservice AB

Post  
Box 1183  
721 29 VÄSTERÅS  
Godkänd för F-skattBesök  
Badelunda-Myrby 12  
725 96 VÄSTERÅS  
info@mmsab.se  
swichnr:1232252971Telefon  
+46-2128053  
Swish  
1232252971VAT nr: SE556663672501  
BIC (Swift): SWEDSESS  
Iban nr: SE67 8000 0842 4498 3750 1239

Plusgiro

Bankgiro  
5847-4511

# Mälardalens Maskinservice AB

## Kostnadsförslag

25915

Regnr  
STALL

Kundnr

Datum  
2025-05-22

Vår referens

Årsmodell

Betalare  
V-HOLMS MARINA ABMärke/Modell  
DP-SM 1:78Ägare  
V-HOLMS MARINA ABESTLANDSVÄGEN 3  
185 34 WAXHOLMESTLANDSVÄGEN 3  
185 34 WAXHOLMEr referens/Skadens  
HÄMTAS

Bokad datum

2025-05-23, 07:00

Kostnadsförslaget är giltigt t. o. m. 2025-06-13

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	1 ÅRS GARANTI PÅ ARBETE OCH LEVERERAT MTRL. OVANSTÅENDE BEGAGNADE ARTIKLAR ÄR FÖREMÅL FÖR VINSTMARGINALBESKATTNING.  REPARATION ENL KOSTNADSFÖRSLAG. PROVTRYCKNING,PÅFYLNING AV OLJA TESTKÖRNING I PROVBÄNK. 1 ÅRS GARANTI PÅ ARBETE OCH LEVERERAT MTRL. OVANSTÅENDE BEGAGNADE ARTIKLAR ÄR FÖREMÅL FÖR VINSTMARGINALBESKATTNING.				
PROPELLERTRIM	REP RF PROPELLER	1,00	3100,00		3100,00
3851465	PROPELLER	1,00	11704,00		11704,00
125	FRAKT PROPELLER	2,00	195,00		390,00
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	
12240,00	34936,90	0,00	358,00	0,00	
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	47534,90	25,00 % 10163,98	0,00	0,12	
					Belopp att betala
					57699,00

### Mälardalens Maskinservice AB

Post  
Box 1183  
721 29 VÄSTERÅS  
Godkänd för F-skattBesök  
Badelunda-Myrby 12  
725 96 VÄSTERÅS  
info@mmsab.se  
swichnr:1232252971Telefon  
+46-2128053  
Swish  
1232252971VAT nr: SE556663672501  
BIC (Swift): SWEDSESS.  
Iban nr: SE67 8000 0842 4498 3750 1239

### Plusgiro

Bankgiro  
5847-4511