




LEV

Faktura

Fakturanummer

219174



Kundnr 7333
Fakturadatum 2022-08-17
Leveransdatum 2022-08-22
Er referens [Redacted]
Vår referens [Redacted]
Er orderreferens 2003260
Leveransvillkor Fritt vårt lager
Leveranssätt Servicepoint/ombud
Dröjsmålsränta Betalningsvillkor enl. faktura, förskott

Art.nr	Benämning	Antal	Enhet	Å-pris	Summa
1st originaltillverkat båtkapell till:					
VA060213	Aquador 23HT 2006 osv med kjeder & kedja mot tak	1,00	st	13 600,00	13 600,00
SunP5057	SunbrellaPlus 5057 kaptensblå	0,00	st	0,00	0,00
Frakt	Frakt o Pack kostnad	1,00	st	250,00	250,00

Förfallodatum 2022-08-22
Meddelande 219174
Anges vid betalning
Bankgiro 487-6652
Swish 1231870435



Exkl. moms 11 080,00
Moms (25 %) 2 770,00
Avrundning 0,00

Att betala 13 850,00

Adress
Henricssons Båtkapell AB
Bjölavägen 11
42166 Västra Frölunda

Telefon
+46 31471820

E-post/Webbplats
info@henricssonsbatkapell.se
henricssonsbatkapell.se

Säte
Göteborg

Organisationsnr
556799-2192
Godkänd för F-skatt

Momsreg.nr
SE556799219201

Sjö / Landservice AB**Faktura**

4935

Datum

2026-04-25, 12:45

Vår referens

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

██

██

██

██


ObjektId

AQUADOR 23HT

Bokad datum

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Betalare



██████████kor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	à-pris	%	Belopp
	SERVICE AV DREV			
	•ÖVERSYN/FUNKTIONSKONTROLL •PROVTRYCKNING			
	•BYTE OLJA •BYTE PACKNINGAR/TÄTNINGAR			
	•BYTE ANODER •KONTROLL KNUTAR/AXLAR			
	•DEMONT/KONTROLL PROPELLER •INFETTNING			
SDM	SERVICE AV DREV MELLAN			2354,80
OLJA7590	TRANSMISSIONSOLJA 75W-90	2,50	336,00	840,00
MILJÖAVGIFT/2	MILJÖAVGIFT OLJA	2,50	10,00	25,00
CMPCMSXAKITA	ANODSATS ALUMINIUM	1,00	472,00	472,00
3852045	O-RING	1,00	53,70	53,70
3855081	O-RING	2,00	18,00	36,00
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.			

Belopp arbete	2354,80	Belopp reservdelar	1426,70	Rabatt	0,00	Förb.mrtl.	70,64	Övrigt	0,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	3852,14	Moms	25,00 %	Självrisk	0,00	Öresutjämning	-0,18
					963,04				

Belopp att betala

FÖRFALLODAG: 2026-05-05**4815,00****Sjö / Landservice AB**

Post
Svinnings hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

4903

Datum

2026-04-24, 15:29

Vår referens

4903

Anr: 2690

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

Betalar

187 50 TABY

Er referens/Skadenr

Objektid

AQUADOR 23HT

Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
	BYTE AV TURBO				
	ARBETE				5800,00
	TURBOAGGREGAT, REMAN	1,00	10396,00		10396,00
1275549	PACKNING	1,00	196,00		196,00
21584008	PACKNING	1,00	205,00		205,00
31251456	PACKNING	1,00	50,00		50,00
18665	PACKNING	4,00	13,50		54,00
982449	PINNSKRUV	2,00	160,00		320,00
991052	PINNSKRUV	1,00	451,00		451,00
981152	FLÄNSMUTTER	3,00	54,30		162,90
3863450	BÄLG	1,00	517,00		517,00
22274887	SLANGKLÄMMA	4,00	76,60		306,40
847385	SLANG	1,00	396,80		396,80
21109868	SLANGKLÄMMA	3,00	68,30		204,90
21171277	FILTERINSATS	1,00	1246,00		1246,00
	FRAKT	1,00	499,00		499,00
Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.					
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	
5800,00	14506,00	0,00	290,00	499,00	
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	21095,00	25,00 % 5273,75	0,00	0,25	
FÖRFALLODAG: 2026-05-04					Belopp att betala 26369,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

5090

Datum

2026-06-03, 15:40

Vår referens

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

[REDACTED]

[REDACTED]

187 50 TÄBY

Er referens/Skadenr


5090

Aonr: 7570

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Betalar

Objektid
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
MD	MONTERING AV DREV				1160,00
3889788	PACKNING	1,00	69,70		69,70
SAXPINNE2020	SAXPINNE 2,0X20MM	1,00	18,20		18,20
3885524	SAXPINNE	2,00	39,50		79,00
CMPR02A	ANOD ALUMINIUM, RODER	2,00	144,00		288,00
	BYTE AV KNUTBÄLG OCH LAGER				
A	ARBETE				1740,00
23075752	BÄLGSATS	1,00	1117,00		1117,00
3888555	LAGER	1,00	2834,00		2834,00
3883257	TÄTNING	1,00	389,00		389,00
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.				

Belopp arbete	2900,00	Belopp reservdelar	4794,90	Rabatt	0,00	Förb.mrtl.	87,00	Övrigt	0,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	7781,90	Moms	25,00 %	Självrisk	0,00	Öresutjämning	-0,38
					1945,48				

Belopp att betala

FÖRFALLODAG: 2026-06-13**9727,00****Sjö / Landservice AB**

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

4391

Datum

2025-10-03, 08:07

Vår referens

4391

Aonr: 6794

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
618

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

Er referens/Skadnr

Objektid

AQUADOR 23HT

Bokad datum

Betalt

Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	SÄSONGSSERVICE MED MOTORKONSERVERING D3-A,B,C				
	• BYTE OLJA OCH OLJEFILTER				
	• BYTE BRÄNSLEFÖRFILTER				
	• BYTE BRÄNSLEFINFILTER				
	• BYTE IMPELLER				
	• BYTE LUFTFILTER				
	• KONTROLL REMMAR: OK				
	• KONTROLL SJÖVATTENFILTER				
	• MOTORTIMMAR: 618				
	• FRYSPUNKT MOTOR: -30*				
	ARBETE				6380,00
VDS45	MOTOROLJA VDS 4.5	8,00	148,00		1184,00
MAO	MILJÖAVGIFT OLJA	8,00	6,00		48,00
8692305	OLJEFILTER	1,00	224,00		224,00
861014	INSATS	1,00	188,00		188,00
MAF	MILJÖAVGIFT FILTER	2,00	15,00		30,00
21171277	FILTERINSATS	1,00	1201,00		1201,00
22307636	IMPELLERSATS	1,00	790,00		790,00
GLY	KONS. GLYKOL	15,00	78,00		1170,00
D1	DIAGNOS EVC/EDC/MEFI				890,00
VT1	KONS. LITET VATTENSYSTEM			42,85	400,05
DD	DEMONTERING AV DREV				950,00
FD	FÖRVARING DREV	1,00	700,00		700,00
	Fortsättning på nästa sida...				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning
				Belopp att betala

Sjö / Landservice AB

Post
Svinnings hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

4375

Datum

2025-09-26, 15:43

Vår referens

4375

Aonr: 6647

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
618

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

En referens/skadem

Betalare

AA

Objektid

AQUADOR 23HT

Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp				
	<p>VID KONSERVERING PÅ LAND SAMLAS GLYKOLEN UPP OCH TAS OM HAND OM ENLIGT SVINNINGE MARINAS MILJÖKRAV.</p> <p>Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.</p>								
Belopp arbete	9320,00	Belopp reservdelar	4835,00	Rabatt	0,00	Förb.mrtl.	279,60	Övrigt	700,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	15134,60	Moms	25,00 % 3783,65	Självrisk	0,00	Öresutjämning	-0,25
								Belopp att betala	
								FÖRFALLODAG: 2025-10-06	
								18918,00	

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro


Bankgiro
973-8592

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare



Er referens/Skadensr

Objektid
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betalt

Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
MD	MONTERING AV DREV				1100,00
3889788	PACKNING	1,00	66,30		66,30
SAXPINNE2020	SAXPINNE 2,0X20MM	1,00	15,80		15,80
3885524	SAXPINNE	2,00	37,70		75,40
CMPR02A	ANOD ALUMINIUM, RODER	2,00	136,00		272,00
<p>Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.</p>					
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	
1100,00	429,50	0,00	55,00	0,00	
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	1584,50	25,00 % 396,13	0,00	0,37	
					Belopp att betala
FÖRFALLODAG: 2025-05-20					1981,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

3848

Datum

2025-04-07, 15:52

Vår referens

3848

Aonr: 5955

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

Betaltare

Er referens/Skadensr

Objektid

AQUADOR 23HT

Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betaltingspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	•ÖVERSYN/FUNKTIONSKONTROLL •PROVTRYCKNING •BYTE OLJA •BYTE PACKNINGAR/TÄTNINGAR •BYTE ANODER •KONTROLL KNUTAR/AXLAR •DEMONT/KONTROLL PROPELLER •INFETTNING • PROPELLERSTIGNING F5 • DREV NR: 4202182655				
SDM	SERVICE AV DREV				2233,00
OLJA7590	TRANSMISSIONSOLJA 75W-90	2,50	319,00		797,50
MILJÖAVGIFT/2	MILJÖAVGIFT OLJA	2,50	10,00		25,00
23164609	ANODSATS	1,00	621,00		621,00
23164611	ANODSATS	1,00	558,00		558,00
3852045	O-RING	1,00	49,70		49,70
3855081	O-RING	2,00	16,60		33,20
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betaltning skett.				

Belopp arbete	2233,00	Belopp reservdelar	2084,40	Rabatt	0,00	Förb.mrtl.	66,99	Övrigt	0,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	4384,39	Moms	25,00 %	Självrisk	0,00	Öresutjämning	-0,49
					1096,10				

Belopp att betala

FÖRFALLODAG: 2025-04-17**5480,00****Sjö / Landservice AB**

Post
Svinnings hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

3410

Datum

2024-10-12, 08:20

Vår referens

3410

Aonr: 5405

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

Betaltare

1

Er referens/Skadent

Objektid
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	• KONSERVERING AV MOTOR • KONTROLL FRYSPUNKT MOTOR: -30 °C				
KONS4	FROSTSÅKRING 5-CYL				1980,00
VT1	KONS. LITET VATTENSYSTEM				500,00
	KONS. GLYKOL	10,00	78,00		780,00
DD	DEMONTERING AV DREV				950,00
FD	FÖRVARING DREV	1,00	700,00		700,00
	VID KONSERVERING PÅ LAND SAMLAS GLYKOLEN UPP OCH TAS OM HAND OM ENLIGT SVINNINGE MARINAS MILJÖKRAV.				
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.				
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	
3430,00	780,00	0,00	102,90	700,00	
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	5012,90	25,00 % 1253,23	0,00	-0,13	
					Belopp att betala
FÖRFALLODAG: 2024-10-22					6266,00

Sjö / Landservice ABPost
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.seTelefon
08-540 261 50
SwishVAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB

Faktura

3093

Datum
2024-05-31, 18:01

Vår referens

3093



Aonr: 4961

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0Märke/Modell
AQUADOR 23HT

Ägare

Betalar



Er referens/Skadenr

Objektid
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
A	BYTE AV KNUTBÄLG ARBETE				1100,00
	BÄLGSATS	1,00	950,00		950,00
MD	MONTERING AV DREV				1100,00
	TÄTNING	1,00	67,80		67,80
	SAXPINNE 2,0X20MM	1,00	15,80		15,80
Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.					
Belopp arbete	2200,00	Belopp reservdelar	1033,60	Rabatt	0,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	3299,60	Moms	25,00 % 824,90
				Förb.mrtl.	66,00
				Självrisk	0,00
				Övrigt	0,00
				Öresutjämning	0,50
FÖRFALLODAG: 2024-06-10					Belopp att betala 4125,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB

Faktura
2805

2805

Datum
2024-03-14, 06:33
Vår referens

Aonr: 4660

Regnr
4022

Kundnr
4022

Mätarställning
0

Årsmodell

Märke/Modell
AQUADOR 23HT

Ägare

Er referens/Skadnr

Objektid
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	•ÖVERSYN/FUNKTIONSKONTROLL •PROVTRYCKNING •BYTE OLJA •BYTE PACKNINGAR/TÄTNINGAR •BYTE ANODER •KONTROLL KNUTAR/AXLAR •DEMONT/KONTROLL PROPELLER •INFETTNING				
SDM	SERVICE AV DREV				2233,00
	TRANSMISSIONSOLJA 75W-90	2,50	306,00		765,00
	MILJÖAVGIFT OLJA	2,50	12,00		30,00
	ANODSATS ALUMINIUM	1,00	432,00		432,00
	O-RING	1,00	47,60		47,60
	O-RING	2,00	15,90		31,80
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
2233,00	1306,40	0,00	66,99	0,00
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning
0,00	3606,39	25,00 % 901,60	0,00	0,01

FÖRFALLODAG: 2024-03-24

Belopp att betala

4508,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB

Faktura

2570

Datum

2023-11-22, 14:20

Vår referens

2570

Aonr: 4197

Årsmodell

Regnr
4022

Kundnr
4022

Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

A

K

1

Er referens/Skadennr

Objektid
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betalare



Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
FD	FÖRVARING DREV	1,00	700,00		700,00
	VID KONSERVERING PÅ LAND SAMLAS GLYKOLEN UPP OCH TAS OM HAND OM ENLIGT SVINNINGE MARINAS MILJÖKRAV.				
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.				

Belopp arbete	8290,00	Belopp reservdelar	4917,80	Rabatt	0,00	Förb.mrtl.	248,70	Övrigt	700,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	14156,50	Moms	25,00 % 3539,13	Självrisk	0,00	Öresutjämning	0,37

FÖRFALLODAG: 2023-12-02

Belopp att betala

17696,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

2066

Datum

2023-05-06, 12:33

Vår referens

2066

Aonr: 3602

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

██

██
██

Er referens/Skadenr

ObjektId
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
MD	MONT DREV, 10:55, NYCKEL HÄR				1000,00
	MONTERING AV DREV				
	PACKNING	1,00	61,12		61,12
	SAXPINNE 2,0X20MM	1,00	15,80		15,80
	SAXPINNE	2,00	34,64		69,28
	O-RING	2,00	10,88		21,76
<p>Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.</p>					
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	
1000,00	167,96	0,00	30,00	0,00	
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	1197,96	25,00 % 299,49	0,00	-0,45	
					Belopp att betala
FÖRFALLODAG: 2023-05-16					1497,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

1929

Datum

2023-03-13, 16:42

Vår referens

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

AND

Betalar

ObjektId
AQUADOR 23HT
Bokad datum

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	à-pris	%	Belopp
SDM	SERVICE AV DREV •ÖVERSYN/FUNKTIONSKONTROLL •PROVTRYCKNING •BYTE OLJA •BYTE PACKNINGAR/TÄTNINGAR •BYTE ANODER •KONTROLL KNUTAR/AXLAR •DEMONT/KONTROLL PROPELLER •INFETTNING • PROPELLERSTIGNING: F5 SERIENR: 4202182655			2111,20
	SERVICE AV DREV MELLAN			
	TRANSMISSIONSOLJA 75W-90	2,50	219,20	548,00
	MILJÖAVGIFT OLJA	2,50	6,00	15,00
	ANODSATS ALUMINIUM	1,00	428,00	428,00
	O-RING	1,00	17,36	17,36
	O-RING	2,00	15,28	30,56
Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.				

Belopp arbete	2111,20	Belopp reservdelar	1038,92	Rabatt	0,00	Förb.mrtl.	63,34	Övrigt	0,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	3213,46	Moms	25,00 %	Självrisk	0,00	Öresutjämning	0,17
					803,37				

Belopp att betala

FÖRFALLODAG: 2023-03-23**4017,00****Sjö / Landservice AB**

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592



Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
604

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

Betalar

Objektid
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
	<ul style="list-style-type: none"> • SERVICE/ÖVERSYN MOTOR. • BYTE OLJA • BYTE OLJEFILTER • BYTE FÖRFILTER • BYTE BRÄNSLEFILTER • BYTE LUFTFILTER • KONTROLL REMMAR: OK • UPPMÄTNING FRYSPUNKT MOTOR: -30°C • KONSERVERING AV MOTOR • MOTORTIMMAR: 604H 				
	ARBETE				5200,00
VDS3	MOTOROLJA VDS3	8,00	117,60		940,80
MILJÖAVGIFT/1	MILJÖAVGIFT	8,00	8,00		64,00
8692305	FILTERINSATS	1,00	199,20		199,20
861014	FILTERINSATS	1,00	128,00		128,00
31261191	BRÄNSLEFILTER	1,00	580,00		580,00
21171277	LUFTFILTERINSATS	1,00	1116,80		1116,80
MAF	MILJÖAVGIFT FILTER	4,00	15,00		60,00
VT2	KONS. STORT VATTENSYSTEM				800,00
GLY	KONS. GLYKOL	15,00	76,00		1140,00
D1	DIAGNOS EVC/EDC/MEFI				690,00
DD	DEMONTERING AV DREV				850,00
FD	FÖRVARING DREV	1,00	700,00		700,00
	VID KONSERVERING PÅ LAND SAMLAS GLYKOLEN UPP OCH TAS OM HAND OM ENLIGT SVINNINGE MARINAS MILJÖKRAV.				
	Fortsättning på nästa sida...				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning
				Belopp att betala

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö / Landservice AB**Faktura**

1222

Datum

2022-05-06, 16:54

Vår referens

1222

Aonr: 2417

Årsmodell

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Er referens/Skadens

ObjektId

AQUADOR 23HT

Bokad datum

Betaltingsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
MD	MONT DREV Ö3-43				1000,00
	MONTERING AV DREV				
	PACKNING	1,00	50,24		50,24
	SAXPINNE 2,0X20MM	1,00	15,80		15,80
	SAXPINNE	2,00	28,24		56,48
	ANOD ALUMINIUM, RODER	2,00	112,00		224,00
<p>Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.</p>					
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	
1000,00	346,52	0,00	30,00	0,00	
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	1376,52	25,00 % 344,13	0,00	0,35	
					Belopp att betala
FÖRFALLODAG: 2022-05-16					1721,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0

Märke/Modell

AQUADOR 23HT



Er referens/Skadenr

ObjektId
AQUADOR 23HT
Bokad datum

Betalt

Betalningsvillkor
10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta
med referensränta + 8,50%. För skriftlig
betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp
	PAKETNR: DPS-A/B SERVICE M SERVICE AV DREV •ÖVERSYN/FUNKTIONSKONTROLL •PROVTRYCKNING •BYTE OLJA •BYTE PACKNINGAR/TÄTNINGAR •BYTE ANODER •KONTROLL KNUTAR/AXLAR •DEMONT/KONTROLL PROPELLER F5 •INFETTNING •SERIENUMMER: 4202182655				
SDM	SERVICE AV DREV MELLAN				1989,40
	TRANSMISSIONSOLJA 75W-90	2,50	219,20		548,00
	MILJÖAVGIFT OLJA	2,50	6,00		15,00
	ANODSATS ALUMINIUM	1,00	396,00		396,00
	O-RING	1,00	14,40		14,40
	O-RING	2,00	11,12		22,24
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full betalning skett.				
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	
1989,40	995,64	0,00	59,68	0,00	
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	3044,72	25,00 % 761,18	0,00	0,10	
					Belopp att betala
FÖRFALLODAG: 2022-04-04					3806,00

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592



Regnr
4022

Kundnr
4022

Mätarställning
0

Märke/Modell
AQUADOR 23HT

Ägare



Er referens/Skadenr

Objektid
AQUADOR 23HT
 Bokad datum

Betalningsvillkor
 10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	• BYTE OLJA OCH OLJEFILTER • BYTE BRÄNSLEFÖRFILTER • BYTE BRÄNSLEFILTER • BYTE LUFTFILTER • BYTE IMPELLER • KONTROLL REMMAR: OK • KONTROLL SJÖVATTENFILTER: OK • KONSERVERING MOTOR • MOTORTIMMAR: 598 • FRYSPUNKT MOTOR: -30°C				5390,00
VDS3	MOTOROLJA VDS3	8,00	107,20		857,60
MILJÖAVGIFT/1	MILJÖAVGIFT	8,00	8,00		64,00
8692305	OLJEFILTER	1,00	187,20		187,20
861014	FÖRFILTER BRÄNSLE	1,00	120,80		120,80
31261191	BRÄNSLEFILTER	1,00	545,60		545,60
22307636	IMPELLER	1,00	625,60		625,60
21171277	LUFTFILTER	1,00	1021,60		1021,60
VT1	KONS. LITET VATTENSYSTEM				500,00
GLY	KONS. GLYKOL	15,00	76,00		1140,00
MAF	MILJÖAVGIFT FILTER	2,00	15,00		30,00
MILJÖAVGIFT/3	MILJÖAVGIFT FILTER	4,00	15,00		60,00
DD	DEMONTERING AV DREV				850,00
FD	FÖRVARING DREV	1,00	700,00		700,00
	VID KONSERVERING PÅ LAND SAMLAS GLYKOLEN UPP OCH TAS OM HAND OM ENLIGT SVINNINGE MARINAS MILJÖKRAV.				
	Äganderätten för varorna förblir säljarens tills full				
	Fortsättning på nästa sida...				

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning

			Belopp att betala	

Sjö / Landservice AB

Post
 Svinninge hamn
 184 92 ÅKERSBERGA
 Godkänd för F-skatt

Besök



verkstad@sjolandservice.se
 www.sjolandservice.se

Telefon
 08-540 261 50
 Swish

VAT nr: SE556869892101
 BIC (Swift): HANDSESS
 Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
 973-8592



Betalningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	MONT DREV. 12.30 NYCKEL HÄR. Ö5-15				
MD	MONTERING AV DREV				1000,00
	BYTE BÄLG*				0,00
21752712	LAGER	1,00	1618,40		1618,40
23075752	BÄLGSATS	1,00	723,20		723,20
CMPR02A	ANOD ALUMINIUM,TRIMPLAN*	2,00	0,00		0,00

Belopp arbete	1000,00	Belopp reservdelar	2341,60	Rabatt	0,00	Förb.mrtl.	30,00	Övrigt	0,00
Fakt avg	0,00	Belopp före moms	3371,60	Moms	25,00 %	Självrisk	0,00	Öresutjämning	0,50
					842,90				

Belopp att betala
4215,00

FÖRFALLODAG: 2021-06-07

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro


Bankgiro
973-8592

Regnr

Kundnr
4022

Drifttid
0

Betalare



Er referens/Skadenr

Betalningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Bokad datum

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	à-pris	%	Belopp																			
	DREVSERVICE SX-A,DPS-A •ÖVERSYN/FUNKTIONSKONTROLL •PROVTRYCKNING •BYTE OLJA •BYTE PACKNINGAR/TÄTNINGAR •BYTE ANODER •KONTROLL KNUTAR/AXLAR •DEMONT/KONTROLL PROPELLER •INFETTNING				1989,40																			
SDM	SERVICE AV DREV MELLAN																							
OLJA7590	TRANSMISSIONSOLJA 75W-90	3,00	210,40		631,20																			
MILJÖAVGIFT/2	MILJÖAVGIFT OLJA	3,00	6,00		18,00																			
CMPCMSXAKITA	ANODSATS ALUMINIUM	1,00	396,00		396,00																			
3852045	O-RING	1,00	14,08		14,08																			
3855081	O-RING	2,00	10,96		21,92																			
	BYTE KARDANKNUT			50,00	490,00																			
3860842	SATS	1,00	5857,60	10,00	5271,84																			
967344	O-RING	1,00	54,24		54,24																			
3852272	TÄTNING	1,00	463,20		463,20																			
<table border="1"> <tr> <td>Belopp arbete</td> <td>Belopp reservdelar</td> <td>Rabatt</td> <td>Förb.mrtl.</td> <td>Övrigt</td> </tr> <tr> <td>2479,40</td> <td>6870,48</td> <td>0,00</td> <td>74,38</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Fakt avg</td> <td>Belopp före moms</td> <td>Moms</td> <td>Självrisk</td> <td>Öresutjämning</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>9424,26</td> <td>25,00 % 2356,07</td> <td>0,00</td> <td>-0,33</td> </tr> </table>					Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt	2479,40	6870,48	0,00	74,38	0,00	Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	0,00	9424,26	25,00 % 2356,07	0,00	-0,33
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt																				
2479,40	6870,48	0,00	74,38	0,00																				
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning																				
0,00	9424,26	25,00 % 2356,07	0,00	-0,33																				
				Belopp att betala	11780,00																			
FÖRFALLODAG: 2021-05-03																								

Siö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Regnr
4022Kundnr
4022Mätarställning
0**Faktura**

136

Datum
2021-02-19, 14:03

Vår referens

136

Aonr: 1014

Årsmodell

Märke/Modell

AQUADOR 23HT

Ägare

Er referens/Skadenr

Betaltingsvillkor

20 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Objektid

AQUADOR 23HT

Bokad datum

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	BÅT INTAGEN I VERKSTAD. • BYTE AV KAMREM SAMT TILLHÖRANDE REMHJUL. • BYTE AV VATTENPUMP. • BYTE AV TRASIGT OLJESTICKSRÖR. • MOTORSERVICE. • UPPDATERING AV MJUVARA. • Fyllning av KYLSVÄTSKA. • FELSÖKNING AV TURBO. INGET FEL FUNNET. Ö5-15				
	ARBETE				5880,00
31359568	KUGGREM	1,00	1726,40		1726,40
987498	SEMSSKRUV	1,00	19,84		21,43
985187	FLÄNSSKRUV	1,00	11,92		12,87
31293668	VATTENPUMPSATS	1,00	1302,40		1406,59
3531111	MUTTER	1,00	71,04		76,72
969445	FLÄNSSKRUV	4,00	14,88		64,28
22567233	KYLVÄTSKA	2,00	216,80		468,29
	FLYTT	2,00	850,00		1700,00
	ARBETE OLJESTICKA				980,00
3883490	RÖR	1,00	95,20		95,20
21163590	SUGRÖR	1,00	623,20		623,20
952627	KLAMMA	1,00	6,00		6,00
984725	FLÄNSSKRUV	1,00	4,75		4,75
	MOTORSERVICE, Fyllning GLYKOL, UPPDATERING MJUKVARA. ARBETE				2940,00
22307636	IMPELLER	1,00	615,20		615,20

Fortsättning på nästa sida...

Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förb.mrtl.	Övrigt
Fakt avg	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning
				Belopp att betala

Sjö / Landservice AB

Post
Svinninge hamn
184 92 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 261 50
Swish

VAT nr.
BIC (Swift):
iban nr.

SE556869892101
HANDSESS
SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

Sjö/Landservice AB**Faktura**

14096

Regnr
4022Kundnr
4022

Drifttid

Datum
2019-10-30

Vår referens

A

Årsmodell

Båtmodell

AQUADOR 23HT

Betaltare

Betaltningsvillkor

10 dagar netto. Därefter debiteras dröjsmålsränta med referensränta + 8,50%. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras kostnad enligt gällande lag.

Er referens/Skadens

Momsregnr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Kod/Artikelnr	Beskrivning	Antal	å-pris	%	Belopp
	FILTERBYTE, KONSERVERING, V+T, 13.10 BÅT UTIFRÅN MINSKAT MOMENT. BÅT UTIFRÅN SÖNDAG. VÅR PLATS NYCKEL I LÅDA. MID 140. VV003 00 8382				

	TURBON HADE FASTNAT I ÖVERSTA LÅGET, TRYCKVAKTEN PÅ PENTRYPUMP SATT FAST. PROV KÖRT, 3600RPM, SMUTSIG I BOTTEN.				
	ARBETE				3920,00
31261191	BRÄNSLEFILTER	1,00	532,00		532,00
861014	FILTERINSATS	1,00	117,00		117,00
21171277	LUFTFILTERINSATS	1,00	872,00		872,00

HALVKONS4	HALVKONSERVERING 4-CYL				1960,00
VT1	KONS. LITET VATTENSYSTEM				500,00
GLY	KONS. GLYKOL	15,00	76,00		1140,00
DD	DEMONT DREV				850,00
FD	FÖRVARING DREV				700,00
DIV	DIVERSE MATERIAL	1,00	175,00		175,00
Belopp arbete	Belopp reservdelar	Rabatt	Förbr.mtrl	Övrigt	
7930,00	2836,00	0,00	0,00	0,00	
Fakt.avg.	Belopp före moms	Moms	Självrisk	Öresutjämning	
0,00	10766,00	2691,50	0,00	0,50	
Förfalldatum: 2019-11-09					Belopp att betala
					13458,00SEK

Sjö/Landservice AB

Post
Svinninge Hamn
18492 ÅKERSBERGA
Godkänd för F-skatt

Besök

verkstad@sjolandservice.se
www.sjolandservice.se

Telefon
08-540 26150
Fax
08-540 26310

VAT nr: SE556869892101
BIC (Swift): HANDSESS
Iban nr: SE95 6000 0000 0006 0386 3698

Plusgiro

Bankgiro
973-8592

brohäll marin

Faktura

OCR/Fakt.nr Datum Kundnr Ordernr Sida
0768200 2018-03-12 7966 54308 1

Båt
M,AQUADOR 23 HT,
7,15. 2,56. 0,9. 2 2008,2008,Blå
D3-190AQ-C

Kund



Godkänd för F-skatt

Betalning oss tillhanda senast 2018-03-27

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
EK.SERV. DREV SX/DPS/OMC/MERC	324	1			0,00
O-RING	3855081	2			0,00
O-RING	3852045	1			0,00
SYNTETOLJA 75W-90 API GL5	MOB103	2,2			0,00
ANOD SATS SX-A / DPS-A ALU	3888813H	1	412,00		412,00
X-TID FÖR OMGÅNGNING AV LOCK PÅ 2 STÄLLEN					1 470,00
TIME-SERT M 14(Helicoil)	W0660302140	1	96,00		96,00
SKRUV	3888122	1	35,40		35,40
PACKNING	3889782	1	53,10		53,10
DYNA TAP CERT M8 x 1,25	W02300080	1	85,00		85,00
25 % MOMS PÅ 2 151,50					537,88
25 % MOMS PÅ 88,20					22,05

Förbrukningsmtrl
88,20

Momsbelopp
559,93

Avrundning
0,37

ATT BETALA
2 800,00

Påminnelse debiteras med 40 kronor
Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från
fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!

Efter förfalldatum debiteras 22% dröjsmålsränta



Brohäll Marin AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö

Orgnr
556119-2849

Telefon
08-571 450 45

E-post
mail@brohallmarin.se

Bankgiro
5363-3814

brohäll marin

Faktura

OCR/Fakt.nr Datum
0765842 2017-11-20

Båt
M,AQUADOR 23 HT,
7,15. 2,56. 0,9. 2 2008,2008,Blå
D3-190AQ-C

Godkänd för F-skatt

Betalning oss tillhanda senast 2017-12-05

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
MEC-CHECK + MOTORKONSERVERING 4-6 CYL D 540 TIM	248	1	3 280,00		3 280,00
MOTOROLJA SAE 15W-40, VDS-3	MOB100	6	78,30		469,80
FILTERINSATS	8692305	1	171,00		171,00
BRÄNSLEFILTER	31261191	1	496,00		496,00
FILTERINSATS	861014	1	113,00		113,00
MILJÖAVGIFT FILTER	100	3	20,00		60,00
KYLARGLYKOL BLÅ	MOB130	2,5	120,00		300,00
LUFTFILTERINSATS	21171277	1	813,00		813,00
EK.SERVICE DREV SX/DPS/OMC/MERC	224	1	3 280,00		3 280,00
BATTERI A27 TILL FJÄRRKONTROLL	B038390	1	47,00		47,00
25 % MOMS PÅ 196,80					49,20
25 % MOMS PÅ 9 029,80					2 257,45

Betald - 17/12

Förbrukningsmtrl
196,80

Momsbelopp
2 306,65

Avrundning
-0,25

ATT BETALA
11 533,00

Påminnelse debiteras med 40 kronor
Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från
fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!

Efter förfalldatum debiteras 22% dröjsmålsränta



Brohäll Marin AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö

Orgnr
556119-2849

Telefon
08-571 450 45

E-post
mail@brohallmarin.se

Bankgiro
5363-3814

Mek-Check

Motortyp: D3-190

Motornr: 2003008382

Diesel:

Bensin:

brohäll marin

Varvsnr: 7966

Gångtimmar: 540

Styrbord:

Babord:

Båt vid varvskaj:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
1.0 Kil/Multirem kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1 Remspänning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Gummikuddar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Kylvätskenivå sötvattenkyllning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Kontroll frysskydd <u>-25</u> °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Byte anod i kylsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6 Slangar och slangklämmor (läckage)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Byte impeller Ej Utfört <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Kabelkoppling vid motor och batteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ktrl/ev byte olja i S-Drev / Backslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.0 Ktrl inre stävlager (packbox)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1 Ktrl kamrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Ktrl Tändsystem (Bensinmotorer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3 Ktrl/ev byte luftfilter Ej Utfört <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Ktrl/ev byte vevhusfilter Ej Utfört <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5 Byte olja i motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Byte oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 Byte Bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 Ktrl/byte Förfilter bränsle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9 Drevlyftsfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.0 Start varm motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Uppsugning av slagvatten i motortråg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Tömning V-beredare Ej Beställt <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Konservering WC Ej Beställt <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontroll med motor igång:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
3.4 Instrumentfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Varningslampor/Summer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Tomgångsvarvtal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Reglage Fram & Backfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Avgassystemets kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Ktrl utvändigt läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.0 Ktrl vakuumventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1 Ev missljud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Ktrl Kylning (Ockulärt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Ktrl stoppanordning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Diagnoskontroll	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Motorkonservering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Båt på land:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
4.6 Byte anod drev/axel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Övriga anoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 Kontroll propeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9 Smörjning av foldingprop.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.0 Ktrl/ev byte olja AQ-drev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Motorkonservering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Kylvattenkran motor öppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anm:

EKSEK

Material:	Artnr:	Antal:
Olja motor	M03100	6lt.
Oljefilter	8692305	1st
Oljefilter		
Olja drev/backslag		
Bränslefilter (Motor)	31261191	1st.
Bränslefilter (Förfilter)	861014	1st.
Vevhusfilter		
Luftfilter	21171277	1st.
Kylarvätska konservering	M03130	2,5
Kylarvätska värmväxlare		
Kylarvätska WC		
Anod		
Anod		
Anod		
Anod		

Mek-Check
Datum:

Signatur:

Åtgärdat på land
Datum:

Signatur:

6/11-17


brohäll marin

Faktura

OCR/Fakt.nr Datum Kundnr Ordernr Sida
0752782 2017-04-21 7966 50649 1

Båt
M,AQUADOR 23 HT,
7,15. 2,56. 0,9. 2 2008,2008,Blå
D3-190AQ-C

Kund



Godkänd för F-skatt

Betalning oss tillhanda senast 2017-05-06

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
MONTERING DREV EKONOMISERVICE	417	1			0,00
BÄLGSATS	22197130	1	655,00		655,00
25 % MOMS PÅ 655,00					163,75

Betalt 170427

Förbrukningsmtrl

Momsbelopp
163,75

Avrundning
0,25

ATT BETALA
819,00

Påminnelse debiteras med 40 kronor
Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från
fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!
Efter förfalldatum debiteras 22% dröjsmålsränta



Brohäll Marin AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö

Orgnr
556119-2849

Telefon
08-571 450 45

E-post
mail@brohallmarin.se

Bankgiro
5363-3814

brohäll marin

Faktura

OCR/Fakt.nr Datum Kundnr Ordernr Sida
0744375 2016-10-03 7966 50647 1

Båt
M,AQUADOR 23 HT,
7,15. 2,56. 0,9. 2 2008,2008,Blå
D3-190AQ-C

Kund



Godkänd för F-skatt

Betalning oss tillhanda senast 2016-10-18

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
EK.SERV. DREV SX/DPS/OMC/MERC	224	1	3 200,00		3 200,00
MOTORKONS+MEC-CHECK 4-6 CYL D 511 TIM	248	1	3 192,00		3 192,00
MOTOROLJA SAE 15W-40, VDS-3	MOB100	6	78,30		469,80
FILTERINSATS	8692305	1	171,00		171,00
BRÄNSLEFILTER	31261191	1	496,00		496,00
FILTERINSATS	861014	1	113,00		113,00
MILJÖAVGIFT FILTER	100	3	20,00		60,00
KYLARGLYKOL BLÅ	MOB130	2,5	106,00		265,00
LUFTFILTERINSATS	21171277	1	813,00		813,00
IMPELLERSATS	21951352	1	512,00		512,00
ANODSATS	3888813	1	452,00		452,00
ANODSATS	3888816	1	524,00		524,00
25 % MOMS PÅ 10 267,80					2 566,95
25 % MOMS PÅ 191,52					47,88

Betalt 161025

Förbrukningsmtrl
191,52

Momsbelopp
2 614,83

Avrundning
-0,15

ATT BETALA
13 074,00

Påminnelse debiteras med 40 kronor
Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från
fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!

Efter förfallodatum debiteras 22% dröjsmålsränta



Brohäll Marin AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö

Orgnr
556119-2849

Telefon
08-571 450 45

E-post
mail@brohallmarin.se

Bankgiro
5363-3814

Mek-Check

Motortyp: D3-190

Motornr: 2003008382

Diesel:

Bensin:



BROHÄLL MARIN AB · BILLANDÖ MARENA

139 56 VÄRNADÖ TEL 08-573 450 45

mail: brohallmarin.se

Varvsnr:

7966

Gånglimmar:

511 tim

Styrbord:

Babord:

Båt vid varvskaj:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
1.0 Kil/Multirem kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1 Remspänning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Gummikuddar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Kylvätskenivå sötvattenkylning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Kontroll frysskydd <u>-25</u> °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Byte anod i kylsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6 Slangar och slangklämmor (läckage)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Byte impeller Ej Utfört <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Kabelkoppling vid motor och batteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ktrl/ev byte olja i S-Drev / Backslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.0 Ktrl inre stävlager (packbox)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1 Ktrl kamrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Ktrl Tändsystem (Bensinmotorer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3 Ktrl/ev byte luftfilter Ej Utfört <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Ktrl/ev byte vevhusfilter Ej Utfört <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Byte olja i motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Byte oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 Byte Bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 Vattenavskiljare (Förfilter bränsle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9 Drevlyftsfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.0 Start varm motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Uppsugning av slagvatten i motortråg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Tömning V-beredare Ej Beställt <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Konservering WC Ej Beställt <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Båt på land:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
4.6 Byte anod drev/axel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Övriga anoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 Kontroll propeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9 Smörjning av foldingprop.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.0 Ktrl/ev byte olja AQ-drev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Motorkonservering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Kylvattenkran motor öppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anm: _____

Kontroll med motor igång:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
3.4 Instrumentfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Varningslampor/Summer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Tomgångsvarvtal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Reglage Fram & Backfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Avgassystemets kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Ktrl utvändigt läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.0 Ktrl vakuuminventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1 Ev missljud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Ktrl Kylning (Ockulärt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Ktrl stoppanordning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Diagnoskontroll (Protokoll bifogas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Motorkonservering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Material:	Artnr:	Antal:
Olja motor	M03100	6Lit
Oljefilter	8692305	1st.
Oljefilter		
Olja drev/backslag		
Bränslefilter (motor)	81261191	1st.
Bränslefilter (förfilter)	861014	1st.
Vevhusfilter		
Luftfilter	21171277	1st.
Kylarvätska konservering		2,5L
Kylarvätska värmeväxlare		
Kylarvätska WC		
Impeller	21951352	1st.
Tändstift		
Anod	3888817	1
Anod	3888816	1
Anod		
Ätöd		

Mek-Check
Datum:

19/9-16

Signaturen:

Åtgärdat på land
Datum:

23/9-16

Signaturen:


brohäll marin

Faktura

OCR/Fakt.nr Datum Kundnr Ordernr Sida
0734749 2016-04-15 7966 48392 1

Båt
M,AQUADOR 23 HT,
7,15. 2,56. 0,9. 2 2008,2008,Blå
D3-190AQ-C

Kund



Godkänd för F-skatt

Betalning oss tillhanda senast 2016-04-30

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
MONTERING DREV EKONOMISERVICE	417	1			0,00
ANODE KIT	3888813	1	430,00		430,00
25 % MOMS PÅ 430,00					107,50

Betald
24/4-2016 / P. S. I

Förbrukningsmtrl

Momsbelopp
107,50

Avrundning
0,50

ATT BETALA
538,00

Påminnelse debiteras med 40 kronor

Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!

Efter förfallodatum debiteras 22% dröjsmålsränta

Medlem i
SweBoat
Sjöfartygs och Riksförbundet

Brohäll Marin AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö

Orgnr
556119-2849

Telefon
08-571 450 45

E-post
mail@brohallmarin.se

Bankgiro
5363-3814

brohäll marin

Faktura

OCR/Fakt.nr Datum Kundnr
0730218 2015-11-13 7966

Kund

I

1 a

tt

28

gar netto

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
EK.SERV. DREV SX/DPS/OMC/MERC	224	1	3 120,00		3 120,00
MOTORKONS+MEC-CHECK 4-6 CYL D 480 TIM	248	1	3 104,00		3 104,00
DIAGNOSKOSTNAD	705	1	384,00		384,00
FILTERINSATS	8692305	1	162,40		162,40
MOTOROLJA SAE 15W-40, VDS-3	MOB100	6	77,60		465,60
BRÄNSLEFILTER	31261191	1	472,00		472,00
FILTERINSATS	861014	1	107,20		107,20
KYLVÄTSKA	1141647	2,5	103,20		258,00
MILJÖAVGIFT FILTER	100	3	16,00		48,00
25 % MOMS PÅ 8 121,20					2 030,30
25 % MOMS PÅ 186,24					46,56

Betalt
18/11-15

Förbrukningsmtrl	Momsbelopp	Avrundning	ATT BETALA
186,24	2 076,86	-0,30	10 384,00

Påminnelse debiteras med 40 kronor
Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från
fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!

Efter förfalldatum debiteras 22% dröjsmålsränta

Medlem i
SweBoat
Båttjänstens Fikoförbund



Brohäll Marin AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö

Orgnr
556119-2849

Telefon
08-571 450 45

E-post
mail@brohallmarin.se

Bankgiro
5363-3814

Mek-Check

Motortyp: D3-190
 Motornr: 7003008382
 Diesell:
 Bensin:



Varvsnr: 7966
 Gångtimmar: 479,95
 Styrbord:
 Babord:

Båt vid varvskaj:

	OK/ Genomfört	Bör Atgärdas	Finns Ej
1.0 Kil/Multirem kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1 Remspänning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Gummikuddar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Kylvätskenivå sötvattenkyllning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Kontroll frysskydd <u>-34</u> °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Byte anod i kylsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6 Slangar och slangklämmor (läckage)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Byte impeller Ej Utfört <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Kabelkoppling vid motor och batteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ktrl/ev byte olja i S-Drev / Backslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.0 Ktrl inre stävlager (packbox)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1 Ktrl kamrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Ktrl Tändsystem (Bensinmotorer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3 Ktrl/ev byte luftfilter Ej Utfört <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4 Ktrl/ev byte vevhusfilter Ej Utfört <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5 Byte olja i motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Byte oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 Byte Bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 Vattenavskiljare (Förfilter bränsle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9 Drevlyftsfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.0 Start varm motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Uppsugning av slagvatten i motortråg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Tömning V-beredare Ej Beställt <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Konservering WC Ej Beställt <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Båt på land:

	OK/ Genomfört	Bör Atgärdas	Finns Ej
4.6 Byte anod drev/axel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Övriga anoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 Kontroll propeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9 Smörjning av foldingprop.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.0 Ktrl/ev byte olja AQ-drev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Motorkonservering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Kylvattenkran motor öppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anm: _____

N 2135-243 EK-S-243

Kontroll med motor igång:

	OK/ Genomfört	Bör Atgärdas	Finns Ej
3.4 Instrumentfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Varningslampor/Summer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Tomgångsvarvtal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Reglage Fram & Backfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Avgassystemets kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Ktrl utvändigt läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.0 Ktrl vakuumpenill	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1 Ev missljud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Ktrl Kylning (Ockulärt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Ktrl stoppanordning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Diagnoskontroll (Protokoll bifogas)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.5 Motorkonservering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Material:	Artnr.	Antal.
Olja motor	<u>Mob 100</u>	<u>6</u>
Oljefilter	<u>8612305</u>	<u>1</u>
Oljefilter		
Olja drev/backslag		
Bränslefilter (motor)	<u>31261191</u>	<u>1</u>
Bränslefilter (förfilter)	<u>861014</u>	<u>1</u>
Vevhusfilter		
Luftfilter		
Kylarvätska konservering		
Kylarvätska värmeväxlare	<u>1141647</u>	<u>2,5L</u>
Kylarvätska WC		
Impeller		
Tändstift		
Anod		
Anod		
Anod		
Anod		

Mek-Check Datum: 20150226 Signatur: [Signature]
 Atgärdar på land Datum: 28/10-15 Signatur: [Signature]

Jobcard: 7966 20151026.jcc

Identification

VODIA version : 5.1.5

VODIA byggdatum: Oct 8 2014 13:09:28

Klient-ID: 182235

Partner-ID: 4699050

APCI-databas: 20151020

EGC-databas: -

Loggtest-mall: 4.6

D3 EDC17 databas: -

Automatisk ombyggnadssats: 8.9

VODIA senast uppdaterad -

Identification date: 2015-10-26 10:02:54 User id: M890173

Total Engine Hours : 479.95 h

ECU MID 128 Motorstyrenhet

VIN: VV003008382

ECU Serial Number: 00098567

HW: 3586930

HW Version: P01

MSW: 21178354 ENG-VPE3,D3TA190, 190 hk MSW Version: P01

DST1: 3586937 ENG-VPE3 Dst1

DST1 Version: P01

DST2: 3586940 PENTA VPE3

DST2Version: P01

ECU MID 140 Instrumenteringsenhet för manöverplats (HIU)

VIN: VV003008382

ECU Serial Number: 00065920

HW: 3885804

HW Version: P01

MSW: 21199638 HIU-C

MSW Version: P01

DST1: 20902928 HIU-C

DST1 Version: P01

DST2: 20902931 HIU-C

DST2Version: P01

Fault Codes

log date:

2015-10-26 10:03:06 Engine hours: 479.95

MID: 128 Motorstyrenhet

SID 27 Variabel geometrisk turbo (VGT) aktuator #1

FMI: 1 Data gällande, men under normalt arbetsområde

No of occ.: Time type: First occ.: Last occ.: Active:

1 Motortimmar 444.18 - No

MID: 128 Motorstyrenhet

PSID 71 COMMON RAIL, tryckövervakning #2

FMI: 4 Onormalt låg spänn el kortsl till lägre spänning

No of occ.: Time type: First occ.: Last occ.: Active:

1 Motortimmar 422.45 - No

MID: 128 Motorstyrenhet

PSID 70 COMMON RAIL, tryckövervakning #1

FMI: 4 Onormalt låg spänn el kortsl till lägre spänning

No of occ.: Time type: First occ.: Last occ.: Active:

2 Motortimmar 403.45 - No

MID: 128 Motorstyrenhet

PSID 70 COMMON RAIL, tryckövervakning #1

FMI: 11 Icke identifierbart fel

No of occ.: Time type: First occ.: Last occ.: Active:

1 Motortimmar 403.45 - No

log date:

2015-10-26 10:03:48 Engine hours: 479.95

log date:

2015-10-26 10:03:54 Engine hours: 479.95

TyMar AB

Faktura

Fakt nr / Kundnr

2358

972

Fakturadatum

2015-10-21

Leveransadress



Fakturaadress



Er referens

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Fritt vårt lager

Vår referens

Betaltvillkor

Förfallodatum

Dröjsmålsränta

Vårt ordernr

10 dagar netto

2015-10-31

18,00 %

2928

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	å-pris	Summa
	Solpanel				
SK60W	Monokristalin solpanel 60W	1 st		2 495,00	2 495,00
	Vi monterar solpanelen på Styrbord sida, ta bort fäste för TV-antenn.				
ODMPPT	Victron MMPT solcellsregulator serienummer: HQ1446CR2GM (Riktigt bra regulator som ger er upp till 30% mer laddning)	1 st		1 395,00	1 395,00
FM	Kabel samt installationsmaterial	1 st		150,00	150,00
TM	Arbetsid	3 tim		950,00	2 850,00
	Deltotal				6 890,00
	Installation of Batt meter				
OD1	Battmeter ink. montering serienummer: 1510001045	1 st		5 495,00	5 495,00
VA	Lucka frysfack Isotherm	1 st		295,00	295,00
	Tested power supply from switch up to contact on the roof. Found that contact on the roof was corroded, cleaned up contact and reassembled, both anchor light and horn now work however suggest that we replace contact in the future.				
TM	Arbetsid	1 tim		950,00	950,00
	Mervärdesskatt ingår				
	Netto	Exkl moms	Moms %	Moms kr	ATT BETALA
	13 630,00	10 904,00	25	2 726,00	13 630,00

Adress

Bullandö Marina

139 56 Värmdö

Telefon

08-410 513 14

Bankgiro

5533-6457

Organisationsnr

556718-3826

Internet

www.tymar.se

e-post

info@tymar.se

Momsreg.nr

556718382601

Innehar F-skattebevis

brohäll marin

Faktura

OCR/Fakt.nr Datum Kundnr Ordernr Sida
0721134 2015-05-25 7966 45494 1

Kund



Godkänd för F-skatt

Betalning oss tillhanda senast 2015-06-09

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
ANODE KIT	3888813	1	430,00		430,00
ALANDIA SKADENR 2477-2014	740	1			0,00
KUND: PÅL LORENTZON BÅT: AQUADOR 23HT AO45438					
SJÄLVRIK EXKLUSIVE MOMS (10.000:-)	91	1	8 000,00		8 000,00
ÅLDERSAVDRAG 5% PÅ MTRL	91	1	219,00		219,00
VIBRATIONER BEROR TROLIGEN PÅ FEL I DRIVLINAN, LAGER ELLER RYCKUTJÄMMNARE DEMONT / MONT MOTOR, BYTE RYCKUTJÄMMNARE FLEXIBEL KOPPLING FÖLJANDE MTRL ÄR UTBYTT EJ FÖRSÄKRING TVÅTT AV MOTORRUM, BYTE AV DRIVKNUTSBÄLG					
ANODE KIT	3888813	1	430,00		430,00
BÄLGSATS	22197130	1	592,80		592,80
NEDANSTÅENDE INGÅR EJ I FÖRSÄKRINGSSKADAN VI TROR ATT MTRL HAR BLIVIT STULET					
SKRUV	3888122	4	29,90		119,60
SAXPINNEBULT	3841003	2	120,00		240,00
SAXPINNE	3885524	2	19,00		38,00
SKRUV	3888122	4	29,90		119,60
SAXPINNEBULT	3841003	2	120,00		240,00
SAXPINNE	3885524	2	19,00		38,00
PACKNING	3889788	1	35,00		35,00
MUTTER	3853329	6	37,80		226,80
HÅLLARE	3888766	1	78,10		78,10

Påminnelse debiteras med 40 kronor

Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!

Efter förfallodatum debiteras 22% dröjsmålsränta



Brohäll Marin AB
Bullandö Marina
139 56 Värmdö

Orgnr
556119-2849

Telefon
08-571 450 45

E-post
mail@brohallmarin.se

Bankgiro
5363-3814




BROHÄLL MARIN AB - BULLANDÖ MARINA - 139 56 VÄRMDÖ

Kreditfaktura

OCR/Fakt.nr Datum Kundnr
0715912 2014-11-28 7966

Telefon: 08-571 450 45 Bankgiro: 5363-3814
Telefax: 08-571 455 00
Mobil: 070-535 16 14
E-post: mail@brohallmarin.se
Orgnr: 556119-2849
Godkänd för F-skatt



Betalning oss tillhanda senast 2014-12-13

Ordernummer: 44929

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
DELKREDITERING AV FAKTURA 71542 EK.SERV. DREV SX/DPS/OMC/MERC VI BER OM URSÄKT FÖR VÅR FELAKTIGA FAKTURERING	224	-1	3 040,00		-3 040,00
25 % MOMS PÅ -3 040,00					-760,00

Förbrukningsmtrl

Momsbelopp

Avrundning

ATT BETALA

-760,00

-3 800,00

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Påminnelse debiteras med 40 kronor.

Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från fakturadatum.



Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!


Efter förfalldatum debiteras 22% dröjsmålsränta.

Faktura

OCR/Fakt.nr 0715425 Datum 2014-11-25 Kundnr 7966

Telefon: 08-571 450 45 Bankgiro: 5363-3814
Telefax: 08-571 455 00

Mobil: 
E-post: 
Orgnr: 556119-2849
Godkänd för F-skatt

Kund 

Betalning oss tillhanda senast 2014-12-10

Ordernummer: 45436

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
EK.SERV. DREV SX/DPS/OMC/MERC	224	1	3 040,00		3 040,00
MOTORKONS+MEC-CHECK 4-6 CYL D	248	1	3 040,00		3 040,00
FILTERINSATS	8692305	1	162,40		162,40
MOTOROLJA SAE 15W-40, VDS-3	MOB100	6	104,80	} 1025	628,80
BRÄNSLEFILTER	31261191	1	459,20		459,20
FILTERINSATS	861014	1	180,00		180,00
KYLVÄTSKA	1141647	2,5	104,80		262,00
MILJÖAVGIFT FILTER	100	3	16,00		48,00
EK.SERV. DREV SX/DPS/OMC/MERC	224	1	3 040,00		3 040,00
ANM: VIBRATIONER BEROR TROLIGEN PÅ FEL I DRIVLINAN, LAGER ELLER RYCKUTJÄMNARE					
25 % MOMS PÅ 10 860,40					2 715,10
25 % MOMS PÅ 182,40					45,60

Drevsmec: 4700
3800

8500 + moms = 10 625

Förbrukningsmtrl 182,40	Momsbelopp 2 760,70	Avrundning 0,50	ATT BETALA 13 804,00
----------------------------	------------------------	--------------------	-------------------------

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Påminnelse debiteras med 40 kronor.

Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från fakturadatum.

Vänligen ange ENBART OCR/Fakturanr vid betalning!

Efter förfalldatum debiteras 22% dröjsmålsränta.

Betalat 10.000 kr

2/12-2014

Mek-Check

Motortyp: D3 190

Motornr: _____

Diesel:

Bensin:



BROHÄLL MARIN AB · BULLANDÖ MARINA
139 56 VÄRMÖ TEL 03-571 450 45
mail@brohallmarin.se

Varvsnr:

7966

Gångtimmar: _____

Styrbord:

Babord:

Båt vid varvskaj:

OK/ Bör Finns
Genomfört Åtgärdas Ej

- 1.0 Kil/beltrem kondition
- 1.1 Remspänning
- 1.2 Gummikuddar
- 1.3 Kylvätskenivå sötvattenkyllning
- 1.4 Kontroll frysskydd -35°C
- 1.5 Byte anod i kylsystem
- 1.6 Slangar och slangklämmor (läckage)
- 1.7 Byte impeller Ej Utfört
- 1.8 Kabelkoppling vid motor och batteri
- 1.9 Ktr/ev byte olja i S-Drev/ backslag
- 2.0 Kontroll kamrem
- 2.1 Brytarspetsar (Bensinmotorer)
- 2.2 Tändkablar (Bensinmotorer)
- 2.3 Ktr/ev Byte tändstift (Bensinmotorer)
- 2.4 Byte olja i motor
- 2.5 Byte oljefilter
- 2.6 Byte Bränslefilter
- 2.7 Vattenavskiljare (Förfilter bränsle)
- 2.8 Drevlyftsfunktion
- 2.9 Start varm motor
- 3.0 Uppsugning av slagvatten i motortråg
- 3.1 Tömning V-beredare Ej Beställt
- 3.2 Konservering WC Ej Beställt

Kontroll med motor igång:

OK/ Bör Finns
Genomfört Åtgärdas Ej

- 3.4 Instrumentfunktion
- 3.5 Varningslampor
- 3.6 Tomgångsvarvtal
- 3.7 Reglage Fram & Backfunktion
- 3.8 Avgassystemets kondition
- 3.9 Kontroll utvändigt läckage
- 4.0 Kontroll vakuumventil
- 4.1 Ev missljud
- 4.2 Kontroll Kyllning (Ockulärt)
- 4.3 Kontroll stoppanordning
- 4.4 Diagnoskontroll (Protokoll bifogas)
- 4.5 Motorkonservering

Båt på land:

OK/ Bör Finns
Genomfört Åtgärdas Ej

- 4.6 Byte anod drev/axel
- 4.7 Övriga anoder
- 4.8 Kontroll propeller
- 4.9 Smörjning av foldingprop.
- 5.0 Ktr/ev byte olja AQ-drev
- 5.1 Motorkonservering
- 5.2 Bottenkran kylvatten öppen

Anm: 4.1 Vibrationer kollar

[Handwritten signature]

EK-SERV

Material:	Artnr:	Antal:
Olja motor		
Oljefilter		
Oljefilter		
Olja drev/backslag		
Bränslefilter (Motor)		
Bränslefilter (Förfilter)		
Vevhusfilter		
Luffilter		
Kylarväska konservering		
Kylarväska värmeväxlare		
Kylarväska WC		
Anod		
Anod		
Anod		
Anod		

Mek-Check Datum:

13/10

Signatur:

[Handwritten signature]

Åtgärdat på land Datum:

16/10-14

Signatur:

[Handwritten signature]

Faktura

Fakturanr 69847 Datum 2013-10-26 Kundnr 7966

Telefon: 08-571 450 45 Bankgiro: 5363-3814

Telefax: 08-571 455 00


Mobil:

E-post:

Orgnr: 556119-2849

Godkänd för F-skatt

Kund



Betalning oss tillhanda senast 2013-11-10

Ordernummer: 42848

Specifikation	Artnr	Antal	A-pris	%	Summa
MOTORKONS+MEC-CHECK 4-6 CYL D	248	1	2 960,00		2 960,00
MOTOROLJA SAE 15W-40, VDS-3	MOB100	6	84,00		504,00
FILTERINSATS	8692305	1	162,40		162,40
FILTERINSATS	861014	1	180,00		180,00
BRÄNSLEFILTER	31261191	1	459,20		459,20
MILJÖAVGIFT FILTER	100	3	15,20		45,60
KYLVÄTSKA	1141647	2,5	95,20		238,00
EK.SERV. DREV SX/DPS/OMC/MERC	224	1	2 960,00		2 960,00
25 % MOMS PÅ 177,60					44,40
25 % MOMS PÅ 7 509,20					1 877,30

Betalt

Betala till vårt Bankironummer 5363-3814

Förbrukningsmtrl
177,60

Momsbelopp
1 921,70

Avrundning
0,50

ATT BETALA
9 609,00

Betalningsvillkor: 15 dagar netto

Påminnelse debiteras med 40 kronor.

Anmärkning mot denna faktura skall göras inom åtta dagar från fakturadatum.

Var vänlig uppge Kundnummer och Fakturanummer vid betalning.

Efter förfalldatum debiteras 22% dröjsmålsränta.

Mek-Check

Motortyp: D3-190
 Motornr: 200300332
 Diesel:
 Bensin:



BROHÄLL MARIN AB · BULLANDÖ MARINA
 139 56 VÄRMÖ TEL 08-571 450 45
 mail@brohallmarin.se

Varvsnr: 7966
 Gångtimmar: _____
 Styrbord:
 Babord:

Båt vid varvskaj:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
1.0 Kil/beltrem kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1 Remspänning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2 Gummikuddar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3 Kylvätskenivå sötvattenkyllning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4 Kontroll frysskydd <u>35</u> °C	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5 Byte anod i kylsystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.6 Slangar och slangklämmor (läckage)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7 Byte impeller Ej Utfört <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8 Kabelkoppling vid motor och batteri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9 Ktrl/ev byte olja i S-Drev / Backslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.0 Ktrl inre stävlager (packbox)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.1 Kontroll kamrem	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2 Brytarspetsar (Bensinmotorer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.3 Tändkablar (Bensinmotorer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.4 Ktrl/ev Byte tändstift (Bensinmotorer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.5 Byte olja i motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6 Byte oljefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7 Byte Bränslefilter	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8 Vattenavskiljare (Förfilter bränsle)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.9 Drevlyftsfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.0 Start varm motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Uppsugning av slagvatten i motortråg	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Tömning V-beredare Ej Beställt: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3 Konservering WC Ej Beställt: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kontroll med motor igång:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
3.4 Instrumentfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.5 Varningslampor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.6 Tomgångsvarvtal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.7 Reglage Fram & Backfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.8 Avgassystemets kondition	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.9 Kontroll utvändigt läckage	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.0 Kontroll vakuumventil	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.1 Ev missljud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Kontroll Kylning (Ockulärt)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.3 Kontroll stoppanordning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.4 Diagnoskontroll (Protokoll bifogas)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4.5 Motorkonservering	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Båt på land:

	OK/ Genomfört	Bör Åtgärdas	Finns Ej
4.6 Byte anod drev/axel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.7 Övriga anoder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.8 Kontroll propeller	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.9 Smörjning av foldingprop.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.0 Ktrl/ev byte olja AQ-drev	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Motorkonservering	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Bottenkran kylvatten öppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anm: _____

Material:	Artnr:	Antal:
Olja motor	15w-40	6
Oljefilter	8692305	1
Oljefilter		
Olja drev/backslag		
Bränslefilter (Motor)	31261191	1
Bränslefilter (Förfilter)	861014	1
Vevhusfilter		
Luftfilter		
Kylarväska konservering		2,52L
Kylarväska värmväxlare		
Kylarväska WC		
Anod		
Anod		
Anod		
Anod		

EK-SERU

Mek-Check
Datum:

22/10-13

Signatur:

Åtgärdat på land
Datum:

24/10-13

Signatur: