



Faktura / Orderspecifikation

Fakturanummer 100000274
Fakturadatum 2025-04-29
Betalningsvillkor 5 dagar netto
Förfallodatum 2025-05-04

Faktureringsadress

Richard Forsshell
Vintervägen 3 a
13241 Saltsjö-Boo

Vår referens

Arbetsordernr.

Volvo Penta D4 + DPH-

353

Kundnr.

197



Uppgifter

Benämning	Tid	Timdeb. inkl. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Drevmontering DPH			1 960.00	2 450.00
Byte trimplanspanel inkl kalibrering, förändring hålltagning i panel, mm	180	1 450.00	3 480.00	4 350.00
Byte strömbrytare ankarspel	30	1 450.00	580.00	725.00
Byta styrcylindrar DPH, luftning samt kalibrering			3 800.00	4 750.00
Byta drevtrimpump inkl luftning, kontroller/kalibrering			3 240.00	4 050.00
Servicebilskostnad 3,5-10mil (250402) (bil 1)			760.00	950.00
Servicebilskostnad 3,5-10mil 20250415 (bil 2)			760.00	950.00
Servicebilskostnad 3,5-10mil 20250414 (bil 1)			760.00	950.00
Demontering/Montering inredning (höst & vår inför och efter reparationer mm)	120	1 450.00	2 320.00	2 900.00
Servicebilskostnad 3,5-10mil 20250415 (Bil 1)			760.00	950.00
Summering uppgifter			18 420.00	23 025.00

Material

Benämning	Artikelnr.	Antal	Å-pris exkl. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Trimplanspanel acsrp auto. Mente Marin	94495	1	5 592.00	5 592.00	6 990.00
Pump drevlyft	VOP21831047	1	11 549.60	11 549.60	14 437.00
Styrcylinder	VOP22452005	2	4 040.00	8 080.00	10 100.00
Hydraulolja ATF 320 1L Dextron 3 från Mobil trimkolvar och styrning	8801	3	239.20	717.60	897.00
Batterifrånskiljare m nyckel	MRT16232	1	204.00	204.00	255.00
Summa material			26 143.20	32 679.00	

Totalsumma exkl. moms 44 563.20

Varav moms 25% 11 140.80

Öresutjämning 0.00

Att betala

55 704 SEK



Betalas via Zaver med SMS-länken skickad till din telefon.

Kommentar

Telefon: 0703135201
Fax:
Email: info@bjorklundsbatakut.se


Organisationsnr: 559322-9346
Momsregnr: SE559322934601
Godkänd för F-skatt



Faktura

Fakturanummer 100000207
 Fakturadatum 2024-10-24
 Betalningsvillkor 10 dagar netto
 Förfallodatum 2024-11-03

Faktureringsadress




Vår referens

Arbetsordernr.



287

Kund



197

Paket

Benämning	Tid	Rabatt	Belopp exkl. moms	Summa
Service inombordsmotor Diesel 4 cyl. Liten			3 936.00	4 920.00
Vinterkonservering Diesel 4cyl.		2 490.00	0.00	0.00
Summa paket			3 936.00	4 920.00

Uppgifter

Benämning	Tid	Timdeb. inkl. moms	Rabatt	Belopp exkl. moms	Summa
Rengör Sjövattenfilter					Ingår i paket
Byte/Kontroll Drivremmar					Ingår i paket
Byte/töm Br.förfilter/Vattenavskiljare					Ingår i paket
Byte Bränslefilter					Ingår i paket
Byte Olja-Oljefilter					Ingår i paket
Vinterkonservering inombordsmotor					Ingår i paket
Servicebilskostnad 3,5-10mil Höst				680.00	850.00
Felsökning Drevlyft	60	1 350.00		1 080.00	1 350.00

Drevlyften har slutat fungera. Vid kämning händer inget och det låter som pumpen har skurit. Mycket kraftigt oljud/rassel. Ytterligare felsökning behövs men går ej att utföra innan drevet är avtaget. Drevet sitter för tillfället fast och kräver mer arbete för att få loss då upphängningstapparna troligen ärgat fast.

Summering uppgifter 1 760.00 2 200.00

Material

Benämning	Artikelnr.	Antal	Å-pris exkl. moms	Rabatt	Belopp exkl. moms	Summa
Drevförvaring vinter		1	544.00		544.00	680.00
Motorolja 15W-40	VOP23909461	1	1 909.60		1 909.60	2 387.00
Anod volvo penta	VOP838929	1	90.40		90.40	113.00
Bränslefilter	VOP21718912	1	501.60		501.60	627.00
Lufffilter d4/d6	VOP21702999	1	432.80		432.80	541.00
Oljefilter	VOP22030848	1	396.00		396.00	495.00
Oljefilter d4/d6 by-pass	VOP22030852	1	354.00		354.00	442.50
Vevhusfilter	VOP3584145	1	1 079.20		1 079.20	1 349.00
Bränslefilterinsats för kwa-50 & racor 500 10 micron	117024	1	148.00		148.00	185.00
Miljöavgift Spillolja /liter	999	16	20.00		320.00	400.00

Telefon: 0703135201
 Fax:
 Email: info@bjorklundsbatikut.se
 BIC/Swift: SWEDSESS

Bankgiro: 5694-6841
 Plusgiro:
 Kontonr:
 IBAN: SE1580000832797341828312

Organisationsnr: 559322-9346
 Momsregnr: SE559322934601
 Godkänd för F-skatt

Benämning	Artikelnr.	Antal	Å-pris exkl. moms	Rabatt	Belopp exkl. moms	Summa
					Summa material	5 775.60
						7 219.50
					Fakturaavgift	24.00
						30.00
					Totalsumma exkl. moms	11 495.60
					Varav moms 25%	2 873.90
					Öresutjämning	0.50
					Att betala	14 370 SEK

Kommentar

Liten service Dieselmotor D4-260 (Filter, olja, anod).

Drevservice + förvaring över vintern (inkl provtryckning, nya drivknutsbälg, nya anoder, olja mm).

Div övriga arbeten, förklaring kommit via mail.

Tack för att ni engagerade Björklunds Båtakut AB vid arbete på er båt. Vi skulle bli väldigt tacksam om du vill ge oss ett omdöme för att visa er uppskattning över vårt arbete.

Du lämnar ditt omdöme här: <https://www.trustpilot.com/evaluate/bjorklundsbatkut.se>

Välkommen åter.

Telefon: 0703135201

Fax:

Email: info@bjorklundsbatkut.se

BIC/Swift: SWEDSESS

Bankgiro: 5694-6841

Plusgiro:

Kontonr:

IBAN: SE1580000832797341828312

Organisationsnr: 559322-9346

Momsregnr: SE559322934601

Godkänd för F-skatt



Faktura / Orderspecifikation

Fakturanummer 100000158
 Fakturadatum 2024-08-14
 Betalningsvillkor 5 dagar netto
 Förfallodatum 2024-08-19

Vår referens

Kund

Arbetsordernr.

155

197

Faktureringsadress

Uppgifter

Benämning	Tid	Timdeb. inkl. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Servicebilskostnad 3,5-10mil x2			1 360.00	1 700.00
Felsökning Båt/Motor (sommar) Mente marin trimplansstyrning, ankarspelsstyrning, mm			2 400.00	3 000.00
Arbete Båt/Motor (sommar) Åtgärder omkoppling trimplansstyrning, ankarspelsfunktion, bogkropp funktion, batteribyte mm			3 600.00	4 500.00
Summering uppgifter			7 360.00	9 200.00

Material

Benämning	Artikelnr.	Antal	Å-pris exkl. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Batteri EFB start/förbrukning Varta Professional 95Ah		1	1 815.20	1 815.20	2 269.00
Summa material				1 815.20	2 269.00

Totalsumma exkl. moms 9 175.20
 Varav moms 25% 2 293.80
 Öresutjämning 0.00

Att betala

11 469 SEK



Betalas via Zaver med SMS-länken skickad till din telefon.

Kommentar

Tack för att du valde Björklunds Båtakut AB för arbetet på er båt. Välkommen åter.

Telefon: 0703135201
 Fax:
 Email: info@bjorklundsbatakut.se

Organisationsnr: 559322-9346
 Momsregn: SE559322934601
 Godkänd för F-skatt



Faktura

1(2)

Fakturanummer / Kundnummer

13473

390

Fakturadatum

2021-09-21

Fakturaadress



Er referens Aquador 23 DC

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Vår referens



Betalningsvillkor

10 dagar netto

Förfallodatum

2021-10-01

Dröjsmålsränta

18,00 %

Vårt ordernr

9444

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Rabatt	Summa
Avvik leveransdatum						
VP3018D4	D4 (Modellår -2019) Service inkl mtrl	1	Styck	9 800,00		9 800,00
15W40	Olja 15W40	12	Styck			
21702999	INSATS	1	Styck			
21718912	FILTER	1	Styck			
22030848	OLJEFILTER	1	Styck			
22030852	OLJEFILTER	1	Styck			
3584145	INSATS	1	Styck			
861014	INSATS	1	Styck			
889455	PACKNING	1	Styck			
SE1990	Miljöavgift	1	Styck	225,00		225,00
11	Byte fäste Garmin Ekolod.	1	Tot	875,00		875,00
11	Kontroll om landström laddar (ok) Laddar bara Förbruk.	1	Timmar	1 350,00		1 350,00
						Forts...

Invändningar mot denna faktura ska meddelas inom 8 dagar

Adress
Solna Marin i Stockholm AB
Militärvägen 43

185 41 VAXHOLM

Tel
08-519 777 90Företagets säte
Stockholm
Internet
www.solnamarin.seMomsreg.nr
SE556870964501

Godkänd för F-skatt

e-post
faktura@solnamarin.se



Faktura

2(2)

Fakturanummer / Kundnummer

13473

390

Fakturadatum

2021-09-21

Fakturaadress



Er referens Aquador 23 DC

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Vår referens

Betalningsvillkor

Förfallodatum

Dröjsmålsränta

Vårt ordernr



10 dagar netto

2021-10-01

18,00 %

9444

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Rabatt	Summa
Avvik leveransdatum						
11	Byte propeller kona Kona i drev slirar	1	Tot	890,00		890,00
LY2002	Torr & Sjösetting 2-våg 1-2 Ton	1	Tot	1 975,00		1 975,00
11	Sköljning drev pga mkt vatten tätning saknades	1,5	Timmar	1 350,00		2 025,00
SE19964	Drevolja	11	L	268,00	10,0 %	2 653,20
BA1002	Batteribyte 95 AH AGM Varta Prof	2	Styck	2 600,00		5 200,00
840095085	Batteri LA95 Prof AGM	2	Styck			
Mervärdesskatt ingår						
Netto		Exkl moms	Moms %	Moms kr	Öresavr	ATT BETALA
24 993,20		19 994,56	25	4 998,64	-0,20	24 993,00

Invändningar mot denna faktura ska meddelas inom 8 dagar

Adress
Solna Marin i Stockholm AB
Militärvägen 43

185 41 VAXHOLM

Tel
08-519 777 90Företagets säte
Stockholm
Internet
www.solnamarin.seBankgiro
5727-7287
Organisationsnr
556870-9645Momsreg.nr
SE556870964501

Godkänd för F-skatt

e-post
faktura@solnamarin.se



Faktura

1(2)

Fakturanummer / Kundnummer

13473

390

Fakturadatum

2021-09-21

Fakturaadress



Er referens Aquador 23 DC

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Vår referens



Betaltvillkor

10 dagar netto

Förfallodatum

2021-10-01

Dröjsmålsränta

18,00 %

Vårt ordernr

9444

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Rabatt	Summa
Avvik leveransdatum						
VP3018D4	D4 (Modellår -2019) Service inkl mtrl	1	Styck	9 800,00		9 800,00
15W40	Olja 15W40	12	Styck			
21702999	INSATS	1	Styck			
21718912	FILTER	1	Styck			
22030848	OLJEFILTER	1	Styck			
22030852	OLJEFILTER	1	Styck			
3584145	INSATS	1	Styck			
861014	INSATS	1	Styck			
889455	PACKNING	1	Styck			
SE1990	Miljöavgift	1	Styck	225,00		225,00
11	Byte fäste Garmin Ekolod.	1	Tot	875,00		875,00
11	Kontroll om landström laddar (ok) Laddar bara Förbruk.	1	Timmar	1 350,00		1 350,00
						Forts...

Invändningar mot denna faktura ska meddelas inom 8 dagar

Adress
Solna Marin i Stockholm AB
Militärvägen 43

185 41 VAXHOLM

Tel
08-519 777 90Företagets säte
Stockholm
Internet
www.solnamarin.seBankgiro
5727-7287
Organisationsnr
556870-9645Momsreg.nr
SE556870964501

Godkänd för F-skatt

e-post
faktura@solnamarin.se



Faktura

2(2)

Fakturanummer / Kundnummer

13473

390

Fakturadatum

2021-09-21

Fakturaadress



Er referens Aquador 23 DC

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Vår referens



Betalningsvillkor

10 dagar netto

Förfallodatum

2021-10-01

Dröjsmålsränta

18,00 %

Vårt ordernr

9444

Artnr	Benämning	Lev ant	Enh	Å-pris	Rabatt	Summa
Avvik leveransdatum						
11	Byte propeller kona Kona i drev slirar	1	Tot	890,00		890,00
LY2002	Torr & Sjösjättning 2-väg 1-2 Ton	1	Tot	1 975,00		1 975,00
11	Sköljning drev pga mkt vatten tätning saknades	1,5	Timmar	1 350,00		2 025,00
SE19964	Drevolja	11	L	268,00	10,0 %	2 653,20
BA1002	Batteribyte 95 AH AGM Varta Prof	2	Styck	2 600,00		5 200,00
840095085	Batteri LA95 Prof AGM	2	Styck			
Mervärdesskatt ingår						
Netto		Exkl moms	Moms %	Moms kr	Öresavr	ATT BETALA
24 993,20		19 994,56	25	4 998,64	-0,20	24 993,00

Invändningar mot denna faktura ska meddelas inom 8 dagar

Adress
Solna Marin i Stockholm AB
Militärvägen 43

185 41 VAXHOLM

Tel
08-519 777 90Företagets säte
Stockholm
Internet
www.solnamarin.seBankgiro
5727-7287
Organisationsnr
556870-9645Momsreg.nr
SE556870964501

Godkänd för F-skatt

e-post
faktura@solnamarin.se



SOLNA MARIN AB
service & förväring
båtskifecenter

Utfört protokoll

Sida 1

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01- Serviceprotokoll

Arbetsorder: 9 444,00
Ordernummer: 2021-09-14
Startdatum: 2021-09-15
Slutdatum: 2021-09-15
Jobbtyp: A-S
Tekniker: 50-

Objekt: 390-2
Objektnr: Aquador 23 DC
Modellnummer: Aquador
Modellnamn:

Objektuppgifter

Fakturamottagare

Rad Grupp Beskrivning

Värde

Utförd

Datum

Tekniker

10 Motornr:

0

X

2021-09-14



Tekniker:



1- OK

Status:

Kommentar: 2004003838

11 Driftstimmer motor

0

X

2021-09-14



Tekniker:



1- OK

Status:

Kommentar: 487h

20 Motor: Byte motorolja och oljefilter

0

X

2021-09-14



Tekniker:



5- Ja

Status:

21 Motor: Byte bränslefilter

0

X

2021-09-14



Tekniker:



5- Ja

Status:

22 Motor: Byte vevrusfilter/luftfilter

0

X

2021-09-14



Tekniker:



5- Ja

Status:

Solna Marin AB 2021-09-21 12:59:24,439 MARIE JOHANSSON



SOLNA MARIN AB
service & försäkring
båtskadecenter

Utfört protokoll

Sida 2

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01- Serviceprotokoll

Arbetsorder
Ordernummer: 9 444,00
Startdatum: 2021-09-14
Slutdatum: 2021-09-15
Jobbtyp: A-
Tekniker: 50-
Objekt
Objektnr: 390-2
Modellnummer: Aquador 23 DC
Modellnamn: Aquador

Objektuppgifter

Fakturamottagare

Rad	Grupp	Beskrivning	Värde	Utförd	Datum	Tekniker
Kommentar: Va väldigt snusligt						
23		Motor: Hjälpaggregatsrem/generatorrem kontroll/justering	0	X	2021-09-14	ADDE
Tekniker:						
Status:						
24		Motor: Kontroll bränsleledningar skador/läckage	0	X	2021-09-14	ADDE
Tekniker:						
Status:						
25		Motor: kontroll utvändigt tätningsrenhet	0	X	2021-09-14	ADDE
Tekniker:						
Status:						
Kommentar:						
26		Motor: kontroll reglagewirar	0	X	2021-09-14	ADDE
Tekniker:						
Status:						
Kommentar:						
27		Motor: kontroll/justering oljevätskenivåer	0	X	2021-09-14	ADDE
Tekniker:						



SOLNA MARIN AB
service & tillverkning
båtskandecenter

Sida 3

Utfört protokoll

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01 - Serviceprotokoll

Arbetsorder
Ordernummer: 9 444.00
Startdatum: 2021-09-14
Slutdatum: 2021-09-15
Jobbtyp: A-
Tekniker: 50

Objekt
Objektnr: 390-2
Modellnummer: Aquador 23 DC
Modellnamn: Aquador

Objektpåffter

Fakturmottagare

Rad Grupp Beskrivning

Värde

Utförd

Datum

Tekniker

Status: 2- EJ OK
Kommentar: Lite glykol även väldigt rostigt

28 Motor: Impeller bytt denna service?

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 5- Ja

32 Frysgrader

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 2- EJ OK
Kommentar: -40 men rostig glykol

40 Drev: Byte olja drev/växelhuss

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 2- EJ OK
Kommentar: Vatten i drevet

41 Drev: Byte offeranoder denna service?

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 6- Nej

42 Drev: Kontroll drivknut/avgasbälg

0

X

2021-09-14



Utfört protokoll

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01- Serviceprotokoll

Arbetsorder
Ordernummer: 9 444,00
Startdatum: 2021-09-14
Slutdatum: 2021-09-15
Jobbtyp: A- Service
Tekniker: 50- Örtan

Objekt
Objekt#: 390-2
Modellnummer: Aquador 23 DC
Modellnamn: Aquador

Objektuppgifter

Fakturamottagare

Rad **Grupp** **Beskrivning**

Värde

Utförd

Datum

Tekniker

Tekniker: 
Status: 1- OK

43 Drev: Kontroll propeller glapp/skador

0

X

2021-09-14



Tekniker: 
Status: 1- OK

Kommentar: Bytt till komposit kona

44 Drev: Kontroll slitage styrning

0

X

2021-09-14



Tekniker: 
Status: 1- OK

50 Brandsläckare kontroll datum/skick

0

X

2021-09-14



Tekniker: 
Status: 1- OK

60 Batterier test

0

X

2021-09-14



Tekniker: 
Status: 2- EJ OK
Kommentar: Förbrukning död

70 Kontroll O-ring tanklock

0

X

2021-09-14





SOLNA MARIN AB
service & försäljning
båtskadecenter

Utfört protokoll

Sida 1

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01- Serviceprotokoll

Arbetsorder: 9 444,00
Ordernummer: 2021-09-14
Standardum: 2021-09-15
Slutdatum: A-
Jobbtyp: 50
Tekniker:

Objekt: 390-2
Objektnr: Aquador 23 DC
Modellnummer: Aquador

Objektuppgifter

Fakturamottagare

Rad Grupp Beskrivning

Värde

Utförd

Datum

Tekniker

10 Motornr:

0

X

2021-09-14



Tekniker: 1- OK

Status: 2004003838

Kommentar:

11 Driftslimmar motor

0

X

2021-09-14



Tekniker: 1- OK

Status: 487h

Kommentar:

20 Motor: Byte motorolja och oljefilter

0

X

2021-09-14



Tekniker: 5- Ja

Status:

21 Motor: Byte bränslefilter

0

X

2021-09-14



Tekniker: 5- Ja

Status:

22 Motor: Byte vevhusfilter/luftfilter

0

X

2021-09-14



Tekniker: 5- Ja

Status:

Solna Marin AB 2021-09-21 12:59:24,439 MARIE JOHANSSON



SOLNA MARIN AB
service & tillägg
båtskadecenter

Uttört protokoll

Sida 2

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01 - Serviceprotokoll

Arbetsorder
Ordernummer: 9 444,00
Startdatum: 2021-09-14
Slutdatum: 2021-09-15
Jobbtyp: A-
Tekniker: 50

Objekt
Objektnr: 390-2
Modellnummer: Aquador 23 DC
Modellnamn: Aquador

Objektnummer

Fakturanumotagare

Rad Grupp Beskrivning

Kommentar: Va väldigt snusligt

Värde

Utförd

Datum

Tekniker

23 Motor: Hjälpaggregatsrem/generatorrem kontroll/justering

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 1- OK

24 Motor: Kontroll bränsleledningar skador/läckage

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 1- OK

25 Motor: kontroll utvänding tätne/renh

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 2- EJ OK
Kommentar: Väldigt årgigt runt vatten pumpen

26 Motor: kontroll reglagew/rar

0

X

2021-09-14

Tekniker:
Status: 2- EJ OK
Kommentar: Något skumt med fram växeln går inte i på en gång måste nästan gasa för att få i den

27 Motor: kontroll/justering olje/vätskenivåer

0

X

2021-09-14

Tekniker:

Solna Marin AB 2021-09-21 12:59:24,439 MARIE JOHANSSON



SOLNA MARIN AB
service & tillräddning
båtkärlsreparering

Utfört protokoll

Sida 3

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01- Serviceprotokoll

Arbetsorder
Ordernummer: 9 444.00
Startdatum: 2021-09-14
Slutdatum: 2021-09-15
Jobbtyp: A-3
Tekniker: 50-

Objekt
Objektnr: 390-2
Modellnummer: Aquador 23 DC
Modellnamn: Aquador

Objektnummer

Fakturamottagare

Rad Grupp Beskrivning

Värde

Utförd

Datum

Tekniker

Status: 2- EJ OK
Kommentar: Lite glykol även väldigt rostigt

28 Motor: Impeller byt denna service?

Tekniker: 5- Ja

32 Frysgrader

Tekniker: 2- EJ OK
Status: 2- EJ OK
Kommentar: -40 men rostig glykol

40 Drev: Byt olja drev/växelhus

Tekniker: 2- EJ OK
Status: 2- EJ OK
Kommentar: Vatten i drevet

41 Drev: Byt offeranoder denna service?

Tekniker: 6- Nej

42 Drev: Kontroll dräknut/avgasbålg

Solna Marin AB 2021-09-21 12:59:24,439 MARIE JOHANSSON




Utfört protokoll

Datum: 2021-09-21

Protokoll: 01- Serviceprotokoll

Arbetsorder
Ordernummer: 9 444,00
Startdatum: 2021-09-14
Slutdatum: 2021-09-15
Jobbtyp: A-Service Arbete
Tekniker: 50- Orlan Wegler

Objekt
Objektnr: 390-2
Modellnummer: Aquador 23 DC
Modellnamn: Aquador



Rad	Grupp	Beskrivning	Värde	Utförd	Datum	Tekniker	
Tekniker:							
Status: 1- OK							
43		Drev: Kontroll propeller glapp/skador	0	X	2021-09-14		
Tekniker:							
Status: 1- OK							
Kommentar: Bytt till komposit kona							
44		Drev: Kontroll siltage styrning	0	X	2021-09-14		
Tekniker:							
Status: 1- OK							
50		Brandsläckare kontroll datum/skick	0	X	2021-09-14		
Tekniker:							
Status: 1- OK							
60		Batterier test	0	X	2021-09-14		
Tekniker:							
Status: 2- EU OK							
Kommentar: Förbrukning död							
70		Kontroll O-ring tanklock	0	X	2021-09-14		