



Faktura

Fakturanummer 10000456
 Fakturadatum 2026-04-11
 Betalningsvillkor 10 dagar netto
 Förfallodatum 2026-04-21

Faktureringsadress

Marie Sandberg

Vår referens

Arbetsordernr.

Cranchi C6 DC

Kund

Kundnr.

493

Uppgifter

Benämning	Tid (min)	Timdeb. inkl. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Service inombordare Bensin 6cyl			2 608.00	3 260.00
<i>Inget bränslefilter monterat, endast glaskopp. Generatorrem dåligt spännd, justerad. OK Impeller kontrollerad, ok skick, rekommenderas bytas till hösten. Fördelarlock slitet, rekommenderar byte till hösten, inklusive rotor. Tändstift bör bytas vid nästa service</i>				
<i>Klonkande ljud hörs från drev på tomgång. Eventuellt från drivknut. Olja i drev kontrollerad, inget vatten. Bälgar till drev ser bra ut, men vet ej när de är bytta senast. Tomgången bör justeras upp för att undvika att motorn dör vid växling.</i>				
Bilkostnad (ink km & arbetstid)	45	1 350.00	810.00	1 012.50
Summering uppgifter			3 418.00	4 272.50

Material

Benämning	Artikelnr.	Antal	Å-pris exkl. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Motorolja 15W-40	VOP23909460	1	704.00	704.00	880.00
Oljefilter	VOP3517857	1	180.80	180.80	226.00
Förbrukningsmaterial				40.50	50.63
Summa material				925.30	1 156.63

Fakturaavgift 24.00 30.00

Totalsumma exkl. moms 4 367.30

Moms (25%) 1 091.83

Öresutjämning -0.13

Att betala

5 459 SEK

bet 17/4

Kommentar

Var god och ange fakturanumret vid betalning.

Telefon: 076-3090951

Fax:

Email: info@batspecialisten.se

IBAN: SE741200000012350464849

Bankgiro: 5763-9460

Plusgiro:

Kontonr:

Organisationsnr: 5593429326

Momsregnr: SE559342932601

Godkänd för F-skatt



Faktura 100000607 - Arbetsorder 7...



PDF

Side 1/1



Faktura

Fakturanummer 100000607
 Fakturadatum 2026-07-08
 Betalningsvillkor 10 dagar netto
 Färdigdatum 2026-07-18

Faktureringsadress



Vår referens



Kund



Uppgifter

Benämning	Vol (min)	Enhets. inst. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Felsökning motor			1 090.00	1 350.00
Vi har nu bytt följande delar och rotar, men det hjälpte inte tyvärr. Det låter som den ska starta, men sen går den. H ör av dig så målar jag upp dig i Sageto Marina. När du har tid eller boka en tid om det går. Från en båtman Volvo Penta Aq 170, (2000 liter) har jag nybåtare, /Mats Båten startar utan anmärkning. Justerat följande samt fått bättre utbildning i att starta en gammal motor.				
Material (inkl. arb. & arbetstid)			992.00	1 260.00
Summering uppgifter			2 082.00	2 610.00

Material

Benämning	Artikelnr.	Antal	Å-pris exkl. moms	Belopp exkl. moms	Summa
Summa material				0.00	0.00
Fakturaavgift				24.00	30.00
Totalsumma exkl. moms				2 096.00	
Moms (25%)				524.00	
Allt betala				2 620 SEK	

Kommentar

Vår god och ärliga fakturanummer vid betalning.

Telefon: 076-3090951
 Fax:
 Email: info@batspecialisten.se
 IBAN: SE74120000001235944849

Bortgåta: 5763-9460
 Plugbo:
 Kohlorn:

Organisation: 589342926
 Namn: 58934292601
 Godkänd för F-skatt



Faktura 100000302 - Arbetsorder...



PDF - 26 kB

Sida 1(1)

BÅTSPECIALISTEN

Faktura

Fakturanummer 100000302
Fakturadatum 2025-10-15
Betalningsvillkor 10 dagar netto
Förfallodatum 2025-10-25

Faktureringsadress



Vår referens

Arbetsordernr.

Cronchi C513C



493



Paket

Benämning	Tid (min)	Rabatt	Belopp exkl. moms	Summa
Konsivering motor 6-cyl		616,78	2 342,60	2 928,25
Summa paket			2 342,60	2 928,25

Uppgifter

Benämning	Tid (min)	Timdeb. inkl. moms	Rabatt	Belopp exkl. moms	Summa
Konsivering 6cyl					ingår i paket
Bäskostnad (inkl km & arbetstid)			15%	598,40	748,00
Summering uppgifter				598,40	748,00

Material

Benämning	Artikelnr.	Antal	Å-pris exkl. moms	Rabatt	Belopp exkl. moms	Summa
Maringlykot	ARO341025	0,5				ingår i paket
Förbrukningsmaterial					0,00	0,00
Summa material					0,00	0,00

Fakturaavgift 24,00 30,00

Totalsumma exkl. moms 2 945,00

Varav moms 25% 741,25

Öresutjämning -0,25

Att betala 3 706 SEK

Telefon: 076-3090951
Fax:
Email: info@batspecialisten.se
IBAN: SE741200000012350464849

Bankgiro: 5763-9460
Plusgiro:
Kontonr:

Organisationsnr: 5598429026
Momsregnr: SE559342932601
Godkänd för F-skatt