



Båtfabrikat	HÖGA RODD	Motorfabrikat	SUZUKI
Modell	575 CC	Modell	DF115
Material	GLASFIBERPLAST	Drivmedel	BENSIN
Skrovnr	SE-HRF0031A424	Motornr motor 1	11506F-342286
Tillverkningsår	2024	Ev. motornr motor 2	XXX
Ev. kvarvarande garanti t o m	JA	Ev. kvarvarande garanti t o m	JA
CE-Godkänd *)	JA	CE-godkänd*)	JA

Pos. 1 Skrov	1	2	3	F	K	EA
1.1 Bordläggning	x				x	
1.2 Botten	x					
1.3 Akterspegel	x					
1.4 Köl						x
1.5 Roder						x
1.6 Skrovgenomföring/ar	x					

Pos. 2 Däck/överbyggnad	1	2	3	F	K	EA
2.1 Däcksytor	x					
2.2 Överbyggnad	x				x	
2.3 Rutor, lister	x					
2.4 Genomföringar	x					
2.5 Pollare, knapar	x					
2.6 Mantåg, räcken	x					
2.7 Kapell	x				x	

Pos. 3 Motor	1	2	3	F	K	EA
3.1 Motorinstallation	x					
3.2 Varvtal/tomgång					RPM	
3.4 Varvtal/toppvarv					RPM	
3.5 Fart, max/marsch			/		KN	
3.6 Gångtid	106				TIM	
3.7 Växelfunktion	x					
3.8 Motorrumsfläkt/ar						x
3.9 Instrumentering	x					
3.10 Propeller	x					
3.11 Drev/växelhus	x				x	
3.12 Styrning	x					
3.13 Powerlift/-trim/tilt	x					

Pos. 4 Rigg	1	2	3	F	K	EA
4.1 Stående rigg						x
4.2 Löpande rigg						x
4.3 Segel						x
4.4 Vinschar, avlastare						x

Deklarationen upprättad av:	Datum:
Victor Boström	26-09-30

Pos. 5 Elektrisk utrustning	1	2	3	F	K	EA
5.1 Batteriinstallation	x					
5.2 Säkringscentral	x					
5.3 Lanternor	x					
5.4 Kylskåp						x
5.5 Värmare						x
5.6 Generator, laddning						x
5.7 Trimplan						x
5.8 Ankarspel, för/akter						x
5.9 Länsypump/ar	x					
5.10 Färskvattenpump/ar						x
5.11 Plotter	x					
5.12 Ekolod	x					
5.13 Radio/CD	x				x	
5.14 VHF						x
5.15 Bogpropeller för/akter						x
5.16 Radar						x
5.17 Landströmsanläggning						x
5.18 Vindrutetorkare						x

Pos. 6 Inredning	1	2	3	F	K	EA
6.1 Durk	x				x	
6.2 Basinredning/snickerier	x					
6.3 Dynor, stolar	x					
6.4 Klädsel	x					
6.5 Övrig inredning	x					

Pos. 7 Övrig utrustning	1	2	3	F	K	EA
7.1 Gasolinstallation						x
7.2 Värmare						x
7.3 Varmvattenberedare						x
7.4 Spis						x
7.5 Brandsläckare	x					
7.6 Toalettinstallation						x
7.7 Dusch, inne						x
7.8 Dusch, ute						x
7.9 Service-/Instrukt.böcker	x					
7.10 Elverk						x
7.11 Nycklar	x					
7.12						

*) CE-Godkänd gäller endast båtar och motorer som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet: 2003/44/EG. Se Transportstyrelsens webbsida.

Se nästa sida för förklaring av bedömningar (1,2,3,F,K, EA).

S.1(2)

För att låsa pdf-filen, fyll i digital signatur vid röda pilen.

(OBS. Inga ändringar kan göras efter läsning.)

Allmänt

Båten säljs med reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Uppgifterna i varudeklarationen avser båtens skick vid säljtillfället. De bygger på kontroll av båtens kondition och på eventuell provkörning. Detta innebär att säljaren har gjort en fackmannamässig bedömning av båtens olika komponenter.

När det gäller fel som du inte kände till vid köpet har du rätt att reklamera upp till tre år efter köpet enligt Konsumentköplagens regler om reklamation. Du skall dock normalt lämna säljaren meddelande om felet inom två månader från det du upptäckt det. Du ska alltid vända dig till säljaren vid reklamationer. Fel som avhjälpas av någon annan kan ej reklameras till säljaren efteråt. Varudeklarationen kan vara till stor nytta vid reklamationer, spara den därför.

Båtens kondition

Förklaring av bedömningar:

1: Fungerar, normalskick med hänsyn till båtens ålder eller motorns timtid.

2: Fungerar, viss försämring jämfört med normalskick, dock ej av allvarigare art (ex. slitageskador).

3: Osäker funktion, försämring jämfört med normalskick som det finns anledning att vara uppmärksam på.

F: Felaktig, saknas eller kräver reparation.

K: Säljarens kommentar, se kommentarsfält nedan.

EA: Ej aktuellt för denna båt, utrustningen finns ej.

Reparationsobjekt

En båt som har fel eller brister vad gäller t.ex sjösäkerhet kan säljas som reparations- eller renoveringsobjekt eller som skrotbåt. Om båten har brister vad avser sjösäkerhet får den inte köras utan skall transporteras från platsen.

Beräknad reparationskostnad (gäller ej reparationsobjekt)

När bedömningen "F" har gjorts kan en ungefärlig reparationskostnad anges av säljaren/förmedlaren om Du begär det. Den kan t.ex. anges i kommentarsfältet nedan.

Under kommentarsfältet kan säljaren göra skisser alt lägga foton av varan för att markera ev. skador. Bokstav enl kodningen nedan, och pilen visar position. P = Djupare toppskiktsskada, R = Ytskada, repa, G = Glasskada, S = Saknas.

Kommentarer (ange även position)

1.1 Liten gelcoatskada bb sida ovan reling akter. Samma sida litet märke i dekalen.

2.2 Inne i pulpetens stuvfack finns ett dräneringshål, i anknytning till hålet är en gelcoatspricka.

2.7 Helt nytt pulpetöverdrag oanvänt. Två olika modell av stolsöverdrag. Inget körkapell medföljer.

3.11 Viss färgsläpp på kåpor mellanhus. Lite prickigt men inte stort. Bilder finns.

5.13 Ingen CD men BT finns.

6.1 Små märken i softfloor-mattan i fören.

7.5 Finns men ej testad. Osäker funktion

--	--