



Båtfabrikat	SILVER
Modell	CONDOR 730
Material	ALU/GLASFIBER
Skrovnr	FI-SLVC0190F809
Tillverkningsår	2009
Ev. kvarvarande garanti t o m	NEJ
CE-Godkänd *)	JA

Motorfabrikat	MERCURY
Modell	300 VERADO
Drivmedel	BENSIN
Motornr motor 1	1B700907
Ev. motornr motor 2	XXX
Ev. kvarvarande garanti t o m	NEJ
CE-godkänd*)	JA

Pos. 1 Skrov	1	2	3	F	K	EA
1.1 Bordläggning	x				x	
1.2 Botten	x				x	
1.3 Akterspegel	x				x	
1.4 Köl						x
1.5 Roder						x
1.6 Skrovgenomföring/ar	x					

Pos. 2 Däck/överbyggnad	1	2	3	F	K	EA
2.1 Däcksytor	x					
2.2 Överbyggnad	x					
2.3 Rutor, lister		x			x	
2.4 Genomföringar	x					
2.5 Pollare, knapar		x		x		
2.6 Mantåg, räcken	x					
2.7 Kapell		x			x	

Pos. 3 Motor	1	2	3	F	K	EA
3.1 Motorinstallation	x					
3.2 Varvtal/tomgång	560					RPM
3.4 Varvtal/toppvarv						RPM
3.5 Fart, max/marsch			/			KN
3.6 Gångtid	743					TIM
3.7 Växelfunktion	x					
3.8 Motorrumsfläkt/ar						x
3.9 Instrumentering		x			x	
3.10 Propeller	x					
3.11 Drev/växelhus		x			x	
3.12 Styrning	x					
3.13 Powerlift/-trim/tilt	x					

Pos. 4 Rigg	1	2	3	F	K	EA
4.1 Stående rigg						x
4.2 Löpande rigg						x
4.3 Segel						x
4.4 Vinschar, avlastare						x

Deklarationen upprättad av:	Datum:
Filander	26-07-15

Pos. 5 Elektrisk utrustning	1	2	3	F	K	EA
5.1 Batteriinstallation	x					
5.2 Säkringscentral	x					
5.3 Lanternor	x			x		
5.4 Kylskåp						x
5.5 Värmare						x
5.6 Generator, laddning	x					
5.7 Trimplan	x					
5.8 Ankarspel, för/akter						x
5.9 Länsypump/ar	x					
5.10 Färskvattenpump/ar						x
5.11 Plotter	x					
5.12 Ekolod						x
5.13 Radio/CD	x					
5.14 VHF						x
5.15 Bogpropeller för/akter						x
5.16 Radar						x
5.17 Landströmsanläggning						x
5.18 Vindrutetorkare	x					

Pos. 6 Inredning	1	2	3	F	K	EA
6.1 Durk	x					
6.2 Basinredning/snickerier	x					
6.3 Dynor, stolar	x					
6.4 Klädsel	x					
6.5 Övrig inredning	x					

Pos. 7 Övrig utrustning	1	2	3	F	K	EA
7.1 Gasolinstallation						x
7.2 Värmare						x
7.3 Varmvattenberedare						x
7.4 Spis						x
7.5 Brandsläckare	x		x			
7.6 Toalettinstallation						x
7.7 Dusch, inne						x
7.8 Dusch, ute						x
7.9 Service-/Instrukt.böcker	x					
7.10 Elverk						x
7.11						
7.12						

*) CE-Godkänd gäller endast båtar och motorer som omfattas av Fritidsbåtsdirektivet: 2003/44/EG. Se Transportstyrelsens webbsida.

Se nästa sida för förklaring av bedömningar (1,2,3,F,K, EA).

S.1(2)

För att låsa pdf-filen, fyll i digital signatur vid röda pilen.

(OBS. Inga ändringar kan göras efter läsning.)

Båten säljs med reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

När det gäller fel som du inte kände till vid köpet har du rätt att reklamera upp till tre år efter köpet enligt Konsumentköplagens regler om reklamation. Du skall dock normalt lämna säljaren meddelande om felet inom två månader från det du upptäckt det. Du ska alltid vända dig till säljaren vid reklamationer. Fel som avhjälpas av någon annan kan ej reklameras till säljaren efteråt. Varudeklarationen kan vara till stor nytta vid reklamationer, spara den därför.

Förklaring av bedömningar:

- 1: Fungerar, normalskick med hänsyn till båtens ålder eller motorns timtid.
2: Fungerar, viss försämrning jämfört med normalskick, dock ej av allvarigare art (ex. slitageskador).
3: Osäker funktion, försämrning jämfört med normalskick som det finns anledning att vara uppmärksam på.
F: Felaktig, saknas eller kräver reparation.
K: Säljarens kommentar, se kommentarsfält nedan.
EA: Ej aktuellt för denna båt. utrustningen finns ej.

En båt som har fel eller brister vad gäller t.ex sjösäkerhet kan säljas som reparations- eller renoveringsobjekt eller som skrotbåt. Om båten har brister vad avser sjösäkerhet får den inte köras utan skall transporteras från platsen.

När bedömningen "F" har gjorts kan en ungefärlig reparationskostnad anges av säljaren/förmedlaren om Du begär det. Den kan t.ex. anges i kommentarsfältet nedan.

Under kommentarsfältet kan säljaren göra skisser alt lägga foton av varan för att markera ev. skador. Bokstav enl kodningen nedan, och pilen visar position. P = Diupare toppskiktsskada. R = Ytskada. repa. G = Glasskada. S = Saknas.

1.1 Små märken/repör finns längs skrovsidor sb och bb. Deklaena har små skav på några ställen. Relingslist liten skada fören.
1.2 Ny primer i botten. Väldigt fin!
1.3 Akterspegel i gott skick, dyvikan lite skavd skåra för mejsel.
2.3 Torra lister vid vindrutan. Lite krackelering i plasten på ett ställe.
2.5 Stävögglan sitter lite löst. Fungerar men bör dras åt. (Högt ovan vattenlinjen.)
2.7 Saknas några knappar i kapellet. Pulpet/stolsöverdrag har sett sina bästa dagar.
3.9 Kondens i knopmätaren, ingen fartangivelse i instrumenten annat än i gps. Lacksläpp på ratten.
3.11 Med åren lite färgförändring växelhus. Bilder finns.
5.3 Fungerar endast med tänningen på. Tejpad runtom.
7.9 Servicehistorik finns utskrivet från Extranet.

--	--